



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO  
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

## Relatório INSP-2020-0085

BI-2020-0019

### 1 – Dados gerais

#### 1.1 - Inspeção

**Data:** 05/06/2020

**Hora:** 10h10

**Tipo:** Contraordenação (PCO-2018-0095)

**Motivo da inspeção:** Extraordinária

**Inspetor responsável:** Paulo Pires

**Outros inspetores da IRA:** Luís Machado

#### Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 80.º do Decreto Regulamentar n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, para verificar o cumprimento da sanção acessória determinada no âmbito do PCO-2018-0095.

Foi contactado no local o Sr. Nelson Almeida que prestou os esclarecimentos solicitados e acompanhou a visita ao local visado no PCO.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

#### 1.2 – Empresa/entidade inspecionada

**Firma/nome:** Nelson Miguel Cordeiro Almeida

**NIPC/NIF:**

**Sede/morada:**

**Código Postal:**

**Freguesia:** Arrifes

**Concelho:** Ponta Delgada

**Ilha:** Ilha de São Miguel

#### 1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

**Nome:** Exploração agrícola

**Endereço:** Canada dos Golias

**Código Postal:**

**Freguesia:** Arrifes

**Concelho:** Ponta Delgada

**Ilha:** Ilha de São Miguel

**Atividade principal:**

**Outras atividades:**

**Período de funcionamento:**

**Licenciamento da atividade:**



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO  
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE




Figura 1.1: Localização do local inspecionado.

## 2 – Situação observada

Numa ação de fiscalização levada a cabo pela GNR no dia 11 de novembro de 2017 foi verificado que a fossa da exploração agrícola acima identificada encontrava-se completamente cheia, com o chorume a transbordar para o exterior da mesma, acabando por escorrer para uma linha de água que passava ao lado da exploração.

Instruído o competente processo de contraordenação, foi proferida decisão pelo Senhor Inspetor Regional do Ambiente datada de 09-07-2019, na qual se determinou a aplicação de uma coima no valor de €10 000, suspensa na sua execução pelo prazo de um ano, na condição do arguido cumprir a seguinte sanção acessória:

- No prazo de seis meses resolver a questão do armazenamento em fossa(s) com dimensão adequada para os chorumes produzidos na instalação;
- Até ao fim do mesmo prazo requerer uma inspeção ao local destinada a verificar a regularização da situação.

No final de agosto de 2019 o arguido requereu a realização de inspeção ao local para verificar a regularização da situação.

Em cumprimento de determinação superior efetuou-se uma deslocação ao local para apurar o estado de cumprimento da sanção acessória, tendo-se verificado o seguinte:



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO  
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

- a) O arguido informou que o transbordo verificado na altura da fiscalização da GNR tinha sido devido às fortes chuvas que se verificaram naquele local, as quais, devido à orografia do terreno, escorreram para dentro da fossa e esgotaram a capacidade de armazenamento da mesma. Assim, optou por não aumentar a capacidade de armazenamento da fossa, que na sua opinião é suficiente, mas antes por tomar medidas para impedir que as águas da chuva escorram para dentro da mesma. Tais medidas consistiram em modificar a orografia do terreno nas imediações da fossa, através de pequenos aterros, de modo a que as águas da chuva em escorrência livre na superfície do terreno não sejam conduzidas para dentro da fossa.
- b) Pelo que foi possível observar no local, as medidas implementadas terão surtido o efeito desejado. Apesar de ter chovido bastante nos dias imediatamente anteriores à visita, não havia indícios de que a água tivesse entrado na fossa. Na linha de água adjacente à exploração também não se detetaram indícios de descarga de chorume.

### 3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

### 4 – Indicações e medidas adotadas

**Indicações transmitidas:**

**Medidas adotadas:**

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☐ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Juntar o relatório ao PCO-2018-0095.