



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Relatório INSP-2020-0148

BI-2020-0074

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 16/10/2020

Hora: 11:45

Tipo: Denúncia (DEN-2020-0110)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: João PRFB. Silva

Outros inspetores da IRA: António MR. Moutinho

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto.

No local fomos acompanhados pelo Sr. Alberto Jorge Fagundes (gerente) e a Sra. Manuela Fátima Ávila Fagundes (funcionária).

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Alberto Jorge Fagundes

NIPC/NIF: 215774698

Sede/morada: Avenida Infante Dom Henrique, 24-C

Código Postal: 9700-098

Freguesia: Angra (Nossa Senhora da Conceição)

Concelho: Angra do Heroísmo

Ilha: Ilha Terceira

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Multi Lavagens

Endereço: Rua de Jacinto Cândido, s/n (junto à oficina "Mestre Gil")

Código Postal: 9700-101

Freguesia: Angra (Nossa Senhora da Conceição)

Concelho: Angra do Heroísmo

Ilha: Ilha Terceira

Atividade principal: 47890 - Comércio a retalho em bancas, feiras e unidades móveis de venda, de outros produtos

Outras atividades: ---

Período de funcionamento: ---

Licenciamento da atividade: ---



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

Foi apresentada denúncia neste Serviço Inspetivo no dia 08/08/2020, relativa a “lavagens e polimentos de viaturas, que não tem separador de hidrocarbonetos”.

2.2 – Descrição da situação observada

No local pudemos verificar que são efetuados trabalhos de lavagem e limpeza de viaturas, com capacidade para uma viatura dentro da garagem e outra no alpendre situado à entrada da mesma. Os escoamentos do interior da garagem drenam para um ralo no pavimento (foto 4), que o Sr. Alberto Fagundes não sabia indicar se está ligado ao coletor público, uma vez que o prédio é arrendado. Os escoamentos da zona do alpendre, apesar desta estar dotada de uma caleira e um ralo (lado direito na foto 1), escoam para o caminho no exterior, drenando para um ralo de águas pluviais, devido à inclinação do pavimento que é direcionada no sentido contrário ao da caleira.

Não verificámos qualquer atividade de lavagem das viaturas fora destes espaços indicados.



Foto 1 – Viaturas na área de lavagem (alpendre e interior da garagem).



Foto 2 – Águas da lavagem no alpendre escoam para ralo de pluviais.



Foto 3 – Aspeto do ralo das águas pluviais.



Foto 4 – Ralo no interior da garagem.

2.3 – Outras informações obtidas

O Sr. Alberto Fagundes, após ter contactado o senhorio, informou-nos que a licença de utilização do espaço (garagem) está integrada na licença de todos os armazéns existentes no prédio, havendo arrendamentos distintos nos vários armazéns/garagens. Informou-nos ainda que o senhorio está a tratar de regularizar essa situação.



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☐ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Envio do relatório à entidade licenciadora do espaço e gestora da rede pública de águas residuais (Câmara Municipal de Angra do Heroísmo), para os devidos efeitos.