



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2021-0043**

**BI-2021-0041**

## **1 – Dados gerais**

### **1.1 - Inspeção**

**Data:** 08/06/2021

**Hora:** 10h00

**Tipo:** Denúncia (DEN-2021-0125, DEN-2021-0126)

**Motivo da inspeção:** Extraordinária

**Inspetor responsável:** Paulo Pires

**Outros inspetores da IRA:** Luís Machado

#### **Descrição da inspeção:**

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 80.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, sem aviso prévio. Teve como objetivo averiguar duas denúncias sobre a descarga de águas residuais não tratadas junto à Praia do Corpo Santo, em Vila Franca do Campo, apresentadas na IRA em 23 e 24 de maio de 2021.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### **1.2 – Empresa/entidade inspecionada**

**Firma/nome:** Município de Vila Franca do Campo

**NIPC/NIF:** 512043701

**Sede/morada:** Praça da República

**Código Postal:** 9680-115

**Freguesia:** Vila Franca do Campo (São Miguel)

**Concelho:** Vila Franca do Campo

**Ilha:** Ilha de São Miguel

### **1.3 – Estabelecimento/local inspecionado**

**Nome:** Estação Elevatória Corpo Santo

**Endereço:** Rua do Castelo

**Código Postal:** 9680-143

**Freguesia:** Vila Franca do Campo (São Miguel)

**Concelho:** Vila Franca do Campo

**Ilha:** Ilha de São Miguel

**Atividade principal:**

**Outras atividades:**

**Período de funcionamento:**

**Licenciamento da atividade:**



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

## 2 – Situação observada

Em deslocação efetuada ao local denunciado verificou-se que existia junto à Praia do Corpo Santo uma estação elevatória integrada na rede de drenagem de águas residuais urbanas de Vila Franca do Campo. Esta estação elevatória tinha uma tubagem de descarga de emergência na parede voltada para Oeste.

Contactado o departamento técnico da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, fomos informados que entre 22 e 24 de maio (fim de semana e feriado) ocorreu o entupimento da grelha colocada à entrada da estação elevatória devido a sacos de plástico introduzidos na rede de drenagem. Este entupimento fez com que as águas residuais saíssem pela tubagem de descarga de emergência. A situação foi resolvida logo que os serviços técnicos da autarquia tomaram conhecimento da ocorrência.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**



Figura 2.1: Estação elevatória junto à Praia do Corpo Santo (adaptado de Google Earth).

### 3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

### 4 – Indicações e medidas adotadas

**Indicações transmitidas:**

---

**Medidas adotadas:**

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

☐ Outra: