



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2021-0090**  
**BI-2021-0097**

## 1 – Dados gerais

### 1.1 - Inspeção

**Data:** 06/10/2021      **Hora:** 10h50      **Tipo:** Denúncia (DEN-2020-0116)

**Motivo da inspeção:** Extraordinária

**Inspetor responsável:** Paulo Pires

**Outros inspetores da IRA:** Luís Machado

#### Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho, e teve como objetivo averiguar uma denúncia enviada à Inspeção Regional do Ambiente relacionada com uma alegada inadequada gestão de resíduos de construção e demolição.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### 1.2 – Empresa/entidade inspecionada

**Firma/nome:** Desconhecido      **NIPC/NIF:**

**Sede/morada:**

**Código Postal:**      **Freguesia:**

**Concelho:**      **Ilha:**

### 1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

**Nome:** Terreno junto à zona balnear de Calhetas

**Endereço:** Rua da Boa Viagem, [REDACTED]

**Código Postal:** 9600-016      **Freguesia:** Calhetas

**Concelho:** Ribeira Grande      **Ilha:** Ilha de São Miguel

**Atividade principal:**

**Outras atividades:**

**Período de funcionamento:**

**Licenciamento da atividade:**



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**



Figura 1.1: Localização do local inspecionado.

## 2 – Situação observada

A denúncia anónima recebida telefonicamente na Inspeção Regional do Ambiente mencionava a execução de um aterro com entulho de construção civil num terreno pertencente ao número de polícia n.º [REDACTED] da Rua da Boa Viagem, freguesia de Calhetas, visível a partir da zona balnear daquela freguesia. Pela descrição da denúncia, o terreno em questão seria o identificado na figura 2.1.

Na visita efetuada ao local verificou-se a existência de um muro em pedra, colada com argamassa de cimento, cuja execução estava inacabada (figura 2.2). Existiam também no local materiais de construção (areia) e equipamentos de apoio para a execução do muro (plataforma de andaime). Numa zona do terreno (figura 2.3) era visível algum entulho, mas tratava-se essencialmente de pedra (presumivelmente utilizada para a construção dos muros). Não foram detetadas no local outras tipologias de resíduos.





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.1: Identificação do local denunciado (adaptado de Google Earth).



Figura 2.2: Muro de pedra em construção.





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**



Figura 2.3: Excerto de imagem aérea do terreno (obtida em 23/07/2021).

### 3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

### 4 – Indicações e medidas adotadas

**Indicações transmitidas:**

**Medidas adotadas:**

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

☐ Outra:

Ponta Delgada, 15 de outubro de 2021

O Inspetor Superior Principal

*Paulo Martins Lins*