



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2022-0114

BI-2022-0113

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 16/09/2022

Hora: 11:30

Tipo: Ação Direta

Motivo da inspeção: Seguimento

Inspetor responsável: João PRFB. Silva

Outros inspetores da IRA: António MR. Moutinho

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho. A inspeção foi realizada sem aviso prévio.

No local, fomos acompanhados pelo Sr. Fernando Manuel Rafael Riqueza (funcionário/responsável).

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Manuel Pereira Riqueza

NIPC/NIF: 131377310

Sede/morada: Avenida Infante Dom Henrique n.º 40

Código Postal: 9700-098

Freguesia: Angra (Nossa Senhora da Conceição)

Concelho: Angra do Heroísmo

Ilha: Ilha Terceira

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Oficina Auto Riqueza - Manuel Pereira Riqueza

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique

Código Postal: 9700-098

Freguesia: Angra (Nossa Senhora da Conceição)

Concelho: Angra do Heroísmo

Ilha: Ilha Terceira

Atividade principal: 45200 - Manutenção e reparação de veículos automóveis

Outras atividades: ---

Período de funcionamento: 8:00 – 12:00 e 13:00 – 17:00



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Licenciamento da atividade: ---




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

A 28/08/2020 foi efetuada uma ação inspetiva (BI-2020-0049), na sequência de uma denúncia (DEN-2019-0126) relativa a falta de condições para a realização de pintura de automóveis no local.

Na referida inspeção foram detetadas quatro irregularidades, relativas à não utilização de filtros na cabine de pintura, chaminé com altura e secção irregulares, e não separação dos resíduos.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

2.2 – Descrição da situação observada

No local verificou-se que foi instalada uma nova chaminé da cabine de pintura, com dimensões e secção em cumprimento do estipulado legalmente (fotos 1 e 2).

No interior da cabine verificou-se que os filtros estavam instalados.

A separação dos resíduos é efetuada.



Foto 1 – Nova chaminé instalada na cabine de pintura.




Foto 2 – Pormenor da chaminé.

– Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Medidas adotadas:

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: