



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2023-0170

BI-2023-0151

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 28/11/2023

Hora: 14h10

Tipo: Ação Direta; PO-2023-0006

Motivo da inspeção: Rotina

Inspetor responsável: Paulo Pires

Outros inspetores da IRA: António Moutinho; Cláudia Rosa

Enquadramento:

A inspeção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho, conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 181.º do decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro.

Prática(s) inspecionada(s):

- Operação de equipamentos de medicina dentária intraoral.

Vertentes avaliadas:

- Sistema de controlo regulador de práticas.

- Fonte(s) de radiação.

- Controlo de qualidade

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação aplicável. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Maximplante - Medicina Dentária e Cirurgia, Lda

NIPC/NIF: 508344395

Sede/morada: Rua Manuel Ferreira, n.º 11 a 13

Código Postal: 9500-224

Freguesia: Ponta Delgada (São José)

Concelho: Ponta Delgada

Ilha: Ilha de São Miguel

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Ricardo Ferraz Dental Clínica



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Endereço: Rua Manuel Ferreira, n.º 11 a 13

Código Postal: 9500-224

Freguesia: Ponta Delgada (São José)

Concelho: Ponta Delgada

Ilha: Ilha de São Miguel

Atividade principal: 86230 - Atividades de medicina dentária e odontologia

Período de funcionamento: 2ª a 6ª, das 10h00 – 13h00 e das 14h30 às 19h00

Situação: - Outra: Equipamentos inoperacionais

2 – Situação observada

Apesar de existirem no estabelecimento um equipamento de radiologia intraoral e um equipamento de ortopantomografia, os mesmos encontravam-se inoperacionais por avaria. Segundo o proprietário, os mesmos estavam inoperacionais desde que adquiriu o estabelecimento.

Face ao exposto não foi verificado o cumprimento do regime jurídico da proteção radiológica por não ser exercida qualquer prática abrangida.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

O proprietário foi informado que, querendo iniciar qualquer prática radiológica, deverá proceder previamente à regularização da mesma junto da Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

Medidas adotadas:

☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.

☒ Arquivamento do processo inspetivo.

☐ Notificação para regularização.

☐ Levantamento de auto de notícia.

☐ Outra: