



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2024-0046
BI-2024-0052

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 08/05/2024 **Hora:** 15h330 **Tipo:** Ação Direta

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: Luis MAS. Machado

Outros inspetores da IRA: João PRFB. Silva

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho de 2021, que estabelece a orgânica da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

A inspeção foi realizada em resposta a um pedido de colaboração da Estrutura de Sustentabilidade do Destino Turístico – Açores DMO (Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas) no âmbito do processo de certificação da Região como destino turístico sustentável.

No local foram contactados os representantes da autarquia, os quais prestaram os esclarecimentos solicitados e acompanharam a visita às instalações.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Município de Vila do Porto **NIPC/NIF:** 512063770

Sede/morada: Largo Nossa Senhora da Conceição

Código Postal: 9580-539 **Freguesia:** Vila do Porto

Concelho: Vila do Porto **Ilha:** Ilha de Santa Maria

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Reservatório do Monteiro

Endereço: Lugar de Monteiro

Código Postal: 9580-000 **Freguesia:** São Pedro

Concelho: Vila do Porto **Ilha:** Ilha de Santa Maria

Atividade principal: 36001 - Captação e tratamento de água



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

Outras atividades: 36002 – Distribuição de água

Licenciamento da atividade: CA-SUB/2022/07; CA-SUB/2022/08; CA-SUB/2021/08




Figura 1 - Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

As instalações são constituídas por um reservatório de água para consumo humano, com uma câmara de receção e duas células de 200 m³, cada.

No interior do reservatório existe um posto de desinfecção e cloragem no qual é utilizada uma solução de hipoclorito de sódio a 13%, injetada na câmara de receção com uma bomba doseadora.

Encontrava-se disponível no local, informação sobre a perigosidade do hipoclorito de sódio, designadamente a ficha de dados de segurança.

O recipiente de hipoclorito encontrava-se no interior de uma bacia de retenção.

O reservatório recebe água proveniente dos furos Covas 2 e Fontes do João Luís, que se encontram devidamente licenciados (CA-SUB/2022/08 e CA-SUB/2021/08) e distribui para as freguesias de São Pedro e Santa Bárbara.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Envio do relatório à DMO, para conhecimento.

Ponta Delgada, 5 de junho de 2024

O Inspetor Principal