

**Relatório INSP-2019-0069**  
**BI-2019-0020**

## 1 – Dados gerais

### 1.1 - Inspeção

**Data:** 17/04/2019      **Hora:** 15:00      **Tipo:** Ação direta

**Motivo da inspeção:** Rotina

**Inspetor responsável:** João PRFB. Silva

**Outros inspetores da IRA:** António MR. Moutinho

#### Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto.

No local foi contactado o Eng.º Roberto Teles Pereira (diretor de obra).

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### 1.2 – Identificação da obra

**Dono da obra:** Direção Regional da Habitação      **NIPC/NIF:** 600086070

**Sede/morada:** Rua Dr. Aníbal Bettencourt, 242-D

**Código Postal:** 9700-240      **Concelho:** Angra do Heroísmo

**Obra:** Empreitada de execução de 24 edifícios habitacionais da 2ª fase, 4ª etapa de requalificação do bairro Nossa Senhora de Fátima

**Local da obra:** Bairro de Nossa Senhora de Fátima – Praia da Vitória

**Coordenadas:** X: 493093m; Y: 4287746m (WGS84 UTM zona 26)

**Início dos trabalhos:** 08/01/2018      **Termo (ou prazo de execução):** 29/11/2019 (450 dias)

**Descrição sumária:** A obra consiste na execução de 24 edifícios habitacionais.

**Ent. executante:** Lena Mcfadden, A. C. E.      **NIPC/NIF:** 510088740

**Sede/morada:** Quinta da Francesa, 26

**Código Postal:** 9700-708      **Concelho:** Angra do Heroísmo

**Alvará/tit. Reg.:** 87946 (Flexichallenge); 70681 (Domus Planet SA); 83671 (Arestas & Beirais); 67784 (Globalmix)

## 2 – Empresas em obra

Empresa	Alvará / título de registo	Atividade no estaleiro
Flexichallenge, S.A.	87946	Alvenarias, cofragens
Globalmix	67784	Canalização
Arestas e Beirais, Unipessoal Lda.	83671	Trabalhos diversos de construção civil

## 3 – Produção e gestão de resíduos

### 3.1 – Resíduos produzidos

Foi possível verificar a produção das seguintes tipologias de resíduos:

Tipologia		Observações
17.01.01	Betão	49,74 t (e-GAR)
17.02.01	Madeira	6,52 t (e-GAR)
17.02.03	Plástico	3,62 t (e-GAR)
17.05.04	Solos e rochas não abrangidos em 17.05.03	44,72 t (e-GAR)

### 3.2 – Operações de gestão de resíduos

Relativamente à gestão dos resíduos produzidos verificou-se o seguinte:

Operação	Sim / Não	Descrição/Inconformidades
Reutilização de solos e rochas na obra de origem	NÃO	---
Reutilização de solos e rochas noutra obra	NÃO	---
Reutilização de solos e rochas na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras	NÃO	---
Reutilização de solos e rochas na cobertura de aterros destinados a resíduos	NÃO	---
Reutilização de solos e rochas para alteração do relevo natural	NÃO	---
Utilização de RCD em obra	NÃO	---
Sistema de acondicionamento na obra	NÃO	Existe um local designado para a armazenagem dos resíduos antes do transporte para operador, mas não existe um sistema de acondicionamento.
Triagem de RCD em obra	SIM	De um modo geral é efetuada triagem em obra. Há alguma falta de eficácia nas frentes de obra, onde se encontram resíduos misturados (RCD's e equiparados a urbanos).
Triagem de RCD em local afeto à obra	NÃO	---
Encaminhamento dos RCD (sem triagem) para operador licenciado	SIM	Enorent S.A.
Encaminhamento de RCD após triagem para operador licenciado tendo em vista a sua valorização	SIM	Enorent S.A.
Gestão de resíduos infestados por térmitas (DLR 22/2010/A)	N/A	---
Gestão de resíduos contendo amianto (DLR 12/2009/A)	N/A	---



### 3.3 – Documentação

Plano de prevenção e gestão de RCD	SIM
Registo de dados de RCD	Não tem registo específico. Controlo é efetuado através das e-GAR.
Transporte de resíduos (e-GAR)	SIM
Inscrição e registo no SRIR	SIM

## 4 – Ruído (atividade ruidosa temporária)

Localização em zona sujeita a licença especial de ruído	NÃO
Emitida licença especial de ruído	N/A
Cumprimento da licença especial de ruído	N/A

## 5 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

## 6 – Indicações e medidas adotadas

Uma vez que não foram detetadas situações irregulares, propõe-se o arquivamento do processo.

Deve ser comunicado à entidade o arquivamento do processo, por e-mail, informando do seguinte:

- Sempre que possível, deverá ser adotada a triagem em obra, evitando-se a mistura de resíduos.

Angra do Heroísmo, 15 de julho de 2019

O Inspetor

(João Paulo Resendes Fernandes Bettencourt da Silva)