



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspecção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2021-0035**

**BI-2021-0037**

## 1 – Dados gerais

### 1.1 - Inspecção

**Data:** 21/04/2021

**Hora:** 11:00

**Tipo:** Ação Direta

**Motivo da inspecção:** Rotina

**Inspetor responsável:** António MR. Moutinho

**Outros inspetores da IRA:** João PRFB. Silva

#### Descrição da inspecção:

A inspecção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, no âmbito do plano de atividades.

No local foi contactado o Sr. Hélio Manuel Picanço, proprietário da empresa.

Foi realizada uma visita à obra, e solicitados alguns esclarecimentos sobre aspetos ambientais, nomeadamente produção, separação, armazenamento e encaminhamento dos resíduos entre outras obrigações ambientais.

*A inspecção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### 1.2 – Identificação da obra

**Dono da obra:** Rodrigo Silveira

**NIPC/NIF:**

**Sede/morada:** Rua Comandante Carlos Pereira Vindinha, nº 17

**Código Postal:** 9880-356

**Concelho:** Santa Cruz da Graciosa

**Obra:** Construção de habitação unifamiliar

**Local da obra:** Estrada Nova do Aeroporto, nº 8E

**Localização:** Rebentão

**Início dos trabalhos:** Abril de 2020

**Termo (ou prazo de execução):** Agosto de 2021

**Descrição sumária:** Construção de moradia de tipologia T3 com garagem e arranjos exteriores.

**Ent. executante:** Hélio Manuel Picanço

**NIPC/NIF:** 186834470

**Sede/morada:** Estrada Nova do Aeroporto, nº 8E

**Código Postal:** 9880-343

**Concelho:** Santa Cruz da Graciosa

**Alvará/tit. Reg.:** 57 412 - PUB



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

## 2 – Empresas em obra

Empresa	Alvará / título de registo	Atividade no estaleiro
---	---	---

## 3 – Produção e gestão de resíduos

### 3.1 – Resíduos produzidos

Foi possível verificar a produção das seguintes tipologias de resíduos:

Tipologia		Observações
15.01.01	Embalagens de papel e de cartão	
15.01.02	Embalagens de plástico	
17.01.02	Tijolos	
17.01.03	Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos	
17.02.01	Madeira	
17.02.03	Plástico	

### 3.2 – Operações de gestão de resíduos

Relativamente à gestão dos resíduos produzidos verificou-se o seguinte:

Operação	Sim/Não	Descrição/Inconformidades
Reutilização de solos e rochas na obra de origem	Sim	Regularização do relevo terreno.
Reutilização de solos e rochas noutra obra	Não	
Reutilização de solos e rochas na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras	Não	
Reutilização de solos e rochas na cobertura de aterros destinados a resíduos	Não	
Reutilização de solos e rochas para alteração do relevo natural	Não	
Utilização de RCD em obra	Sim	Utilização de restos de blocos e tijolos na rampa da garagem e passeios.
Sistema de acondicionamento na obra	Não	Não existe sistema de acondicionamento em obra.
Triagem de RCD em obra	Não	
Triagem de RCD em local afeto à obra	Não	
Encaminhamento dos RCD (sem triagem) para operador licenciado	Não	Verificou-se a existência de cinzas na obra, quando questionado o Sr. Hélio informou que um funcionário tinha queimado os sacos de cimento de papel e alguns plásticos.
Encaminhamento de RCD após triagem para operador licenciado tendo em vista a sua valorização	Não	
Gestão de resíduos infestados por térmitas (DLR 22/2010/A)	Não	
Gestão de resíduos contendo amianto (DLR 12/2009/A)	Não	



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Foto:



Foto 1: Local onde foram queimados resíduos de papel e de plástico.

### 3.3 – Documentação

Plano de prevenção e gestão de RCD	Não têm
Registo de dados de RCD	Não têm
Transporte de resíduos (e-GAR)	Não utiliza
Inscrição e registo no SRIR	Sim, entidade criada em janeiro de 2018. Não submete mapa de SRIR.

## 4 – Ruído (atividade ruidosa temporária)

Localização em zona sujeita a licença especial de ruído	Obra junto a recetores sensíveis, não funciona aos sábados.
Emitida licença especial de ruído	Não
Cumprimento da licença especial de ruído	----

## 5 – Irregularidades e infrações detetadas

Foram verificadas as seguintes infrações:

- 1) A queima de qualquer tipologia de resíduos não perigosos a céu aberto, em violação dos princípios enunciados nos artigos 10.º a 12.º e 14.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, configura a prática de uma contraordenação ambiental leve prevista na II) do n.º 1 do artigo 229.º do diploma citado;



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

- 2) Incumprimento do dever de disponibilizar o plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição no local da obra, em violação do disposto no n.º 7 do artigo 53.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, configurando assim a prática de uma contraordenação ambiental leve prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 229.º do diploma citado;
- 3) Incumprimento de manutenção e atualização, conjuntamente com o livro de obra, do registo dos resíduos de construção e demolição produzidos e do seu destino, o qual deve incluir os recibos de entrega a operador licenciado quando haja transferência de resíduos, em violação do disposto na alínea e) do artigo 52.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, configurando assim a prática de uma contraordenação ambiental leve prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 229.º do diploma citado;
- 4) Incumprimento do dever de ter em obra um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos resíduos de construção e demolição, em violação do disposto na alínea b) do artigo 52.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, configurando assim a prática de uma contraordenação ambiental grave prevista na alínea f) do n.º 2 do artigo 229.º do diploma citado;
- 5) Incumprimento da obrigação de assegurar, na obra ou em local afeto à mesma, a triagem de resíduos de construção e demolição ou o seu encaminhamento para operador de gestão licenciado, em violação do disposto no artigo 51.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, configurando assim a prática de uma contraordenação ambiental grave prevista na alínea d) do n.º 2 do artigo 229.º do diploma citado.

## **6 – Indicações e medidas adotadas**

### **Indicações transmitidas:**

O Sr. Hélio Picanço foi informado que não pode proceder à queima de resíduos, tem que encaminhar os resíduos que não reutiliza para Operador de Gestão de Resíduos (OGR) licenciado.

### **Medidas adotadas:**

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☐ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☒ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: