



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2021-0087**

BI-2021-0096

## 1 – Dados gerais

### 1.1 - Inspeção

**Data:** 30/09/2021

**Hora:** 11h45

**Tipo:** Ação Direta

**Motivo da inspeção:** Extraordinária

**Inspetor responsável:** Paulo Pires

**Outros inspetores da IRA:** Luís Machado

#### Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Legislativo Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho, e teve como objetivo averiguar uma denúncia enviada à Inspeção Regional do Ambiente no dia 12 de agosto de 2021 relacionada com um foco de poluição na Ribeira Amarela na freguesia de Furnas.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### 1.2 – Empresa/entidade inspecionada

**Firma/nome:** Desconhecido

**NIPC/NIF:**

**Sede/morada:**

**Código Postal:**

**Freguesia:**

**Concelho:**

**Ilha:**

### 1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

**Nome:** Ribeira Amarela - Furnas

**Endereço:** Caldeiras das Furnas

**Código Postal:**

**Freguesia:** Furnas

**Concelho:** Povoação

**Ilha:** Ilha de São Miguel

**Atividade principal:** -

**Outras atividades:**

**Período de funcionamento:**

**Licenciamento da atividade:**



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**




Figura 1.1: Localização do local inspecionado.

## 2 – Situação observada

A denúncia recebida por e-mail no dia 12 de agosto de 2021 reportava-se a uma ocorrência verificada no dia 7 de agosto do mesmo ano, pelas 14 horas. Era relatada a descarga de um produto poluente através de uma canalização, que conferia à água da ribeira uma cor esbranquiçada. Acompanhavam a denúncia fotografias da ocorrência, algumas das quais se apresentam de seguida (figura 2.1).



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.1: Duas das fotografias que acompanhavam a denúncia.

Na visita efetuada ao local no dia 30/09/2021 confirmou-se a existência de duas canalizações de PVC na margem esquerda da Ribeira Amarela, no troço contíguo à empena da loja de artesanato/recordações existente na zona das Caldeiras das Furnas (figura 2.2). Naquele momento não existia qualquer escorrência dos tubos.

Provavelmente estes tubos destinam-se à descarga de águas pluviais provenientes da Canada da Grotta. Neste arruamento identificou-se uma grelha para drenagem de águas pluviais (figura 2.3), que fica nas imediações dos referidos tubos.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.2: Tubagens de PVC existentes na margem esquerda da Ribeira Amarela.



Figura 2.3: Grelha de drenagem de águas pluviais na Canada da Grotta.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

É provável que a ocorrência denunciada tenha sido devida ao derrame de uma substância esbranquiçada (tinta? leite?) na rede de drenagem de águas pluviais existente na Canada da Grotta. No entanto, devido à inexistência de indícios no local bem como de quaisquer outras informações mais concretas na denúncia, não foi possível apurar responsabilidades.

### **3 – Irregularidades e infrações detetadas**

Apesar de existirem indícios na denúncia de que terá sido descarregada uma substância poluente na linha de água, não foi possível recolher informações mais concretas quer em relação à substância descarregada quer em relação à entidade responsável.

### **4 – Indicações e medidas adotadas**

**Indicações transmitidas:**

**Medidas adotadas:**

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: