



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2023-0086

BI-2023-0079

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 19/07/2023 **Hora:** 11:45 **Tipo:** Denúncia (DEN-2023-0068)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: João PRFB. Silva

Outros inspetores da IRA: Elisabete R. Santos

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho. A inspeção foi realizada sem aviso prévio, tendo sido efetuada na sequência de denúncia.

No local, fomos acompanhados pelo Sr. Tiago Manuel Pimentel Silveira (sócio e funcionário da empresa).

No dia 26/07/2023 regressámos ao local, para averiguar na casa do denunciante, a localização da situação de incómodo por ruído, para identificação da possível fonte.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Emanuel Silveira & Filhos Armazém de Frio, Lda.

NIPC/NIF: 510469442

Sede/morada: Rua da Boa Viagem, 25

Código Postal: 9700-562

Freguesia: São Mateus da Calheta

Concelho: Angra do Heroísmo

Ilha: Ilha Terceira

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Peixaria Silveira - São Mateus

Endereço: Rua da Boa Viagem, 25

Código Postal: 9700-562

Freguesia: São Mateus da Calheta

Concelho: Angra do Heroísmo

Ilha: Ilha Terceira

Atividade principal: 46381 - Comércio por grosso de peixe, crustáceos e moluscos

Outras atividades: 03210 - Aquicultura em águas salgadas e salobras



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

35302 - Produção de gelo

47230 - Comércio a retalho de peixe, crustáceos e moluscos, em estabelecimentos especializados

52101 - Armazenagem frigorífica

Período de funcionamento: 9:00 às 13:00 e 14:00 às 18:00

Licenciamento da atividade: 316/2006




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

A ação inspetiva foi efetuada na sequência de denúncia (DEN-2023-0068) relativa a “ruído que provoca incómodo durante a noite e perturba o sono, com origem em aparelhos de frio da Peixaria”.

O denunciado foi contactado pela denunciante, para tentar resolver a situação, mas não foi possível chegar a uma resolução por essa via.

2.2 – Descrição da situação observada

No estabelecimento identificaram-se diversos equipamentos de frio, localizados em diferentes áreas, que poderiam ser a fonte do ruído denunciado, não tendo sido possível, apenas pela observação no estabelecimento, identificar a fonte.

Foi marcada uma verificação na habitação do denunciante, para averiguar a zona onde o ruído se fazia sentir e tentar chegar a algumas pistas da localização da fonte.

Nessa verificação constatou-se que à parede da habitação onde o ruído se fazia sentir com maior intensidade, encosta uma caixa de contador de água onde está instalada uma bomba de água. A bomba foi substituída há relativamente pouco tempo e, nessa substituição, tinha sido removida uma borracha que isolava a passagem da vibração do funcionamento da bomba para a parede em causa.

Identificada a situação, a entidade foi alertada para corrigir a situação, tendo a correção sido prontamente executada.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Foto 1 – Bomba de água sem isolamento da vibração.



Foto 2 – Bomba de água colocada em cima de uma borracha, para isolamento/redução da vibração.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

2.3 – Enquadramento legal

Decreto Legislativo Regional n.º 23/2010/A, de 30 de junho, que aprova o Regulamento Geral de Ruído e de Controlo da Poluição Sonora na Região Autónoma dos Açores.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Solicitou-se ao responsável (Sr. Tiago Silveira) que o isolamento acústico (incluindo anti vibrações) da caixa do contador seja reforçado, de forma a evitar a propagação do ruído para a parede da habitação do vizinho.

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: