



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2024-0100
BI-2024-0105

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 09/07/2024 **Hora:** 13:45 **Tipo:** Denúncia (DEN-2024-0050)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: João PRFB. Silva

Outros inspetores da IRA: António MR. Moutinho

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho, sem aviso prévio.

No local, fomos acompanhados pelo proprietário do imóvel.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: [REDACTED] **NIPC/NIF:** [REDACTED]

Sede/morada:

Código Postal: 9760 **Freguesia:** Biscoitos

Concelho: Praia da Vitória **Ilha:** Ilha Terceira

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Edifício EVT

Endereço: Canada do Caldeiro, 5

Código Postal: 9760-054 **Freguesia:** Biscoitos

Concelho: Praia da Vitória **Ilha:** Ilha Terceira

Atividade principal: ---

Outras atividades: ---

Período de funcionamento: ---



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

Licenciamento da atividade: ---




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

A ação inspetiva foi efetuada na sequência de uma denúncia, recebida e encaminhada pela Inspeção Regional das Atividades Económicas, relativa a “obra de modo a ocultar as telhas de amianto que estão totalmente degradadas e em estado de decomposição”.

2.2 – Descrição da situação observada

No terreno verificámos que a intervenção no edifício não é de remoção das telhas de fibrocimento existentes, mas apenas de cobertura com telhas novas de cerâmica, pelo que não há produção de resíduos potencialmente contendo amianto.

Esta intervenção, no entanto, carece de notificação à Inspeção Regional do Trabalho (IRT), por se enquadrar em trabalhos de “manutenção e reparação de materiais que contenham amianto existentes em instalações, estruturas, edifícios ou equipamentos...” (alínea d) do artigo 7.º do DLR n.º 12/209/A, de 28 de julho).

O proprietário não tinha efetuado esta notificação, mas ao ser alertado para tal procedeu à mesma no próprio dia, conforme confirmação da IRT.



Foto 1 – Aspeto geral dos trabalhos na cobertura.



Foto 2 – Cobertura nas traseiras, ainda sem intervenção.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente



Foto 3 – Tectos falsos no interior de apartamento no edifício.




Foto 4 – Tectos falsos no interior do supermercado instalado no edifício.

Após a intervenção, as telhas de fibrocimento não ficam aparentes, sendo cobertas pelas novas telhas no exterior e pelos tectos falsos no interior do edifício.

2.3 – Enquadramento legal

O Decreto Legislativo Regional n.º 12/2009/A, de 28 de julho, relativo à redução da poluição do ambiente provocada pelo amianto, estabelecendo medidas que visam reduzir e evitar a mesma e proteger a saúde humana e o ambiente, estabelece o seguinte:

- O transporte de produtos ou resíduos que contenham amianto deve ser efetuado em embalagens fechadas e apropriadas, rotuladas com a menção «contém amianto», de modo a evitar a libertação para a atmosfera de fibras ou poeiras de amianto, bem como o derramamento de líquidos que possam conter fibras de amianto (n.º 1 do artigo 6.º);
- Os resíduos que contenham poeiras ou fibras de amianto apenas podem ser depositados em aterros devidamente autorizados para esse fim, garantindo que esses resíduos sejam adequadamente tratados, embalados ou cobertos, tendo em consideração as condições do local, de modo a evitar a libertação de partículas de amianto para o meio ambiente (n.º 2 do artigo 6.º);
- A autorização a que se refere o número anterior compete ao departamento do Governo Regional com competência em matéria de ambiente (n.º 3 do artigo 6.º).

O diploma referido supra estabelece ainda que as atividades no exercício das quais os trabalhadores estão ou podem estar expostos a poeiras de amianto ou de materiais que contenham amianto são objeto de notificação obrigatória à Inspeção Regional de Trabalho, que mantém um registo atualizado das mesmas (artigo 7.º), nomeadamente:

- a) Demolição de construções em que existe amianto ou materiais que contenham amianto;
- b) Desmontagem de máquinas ou ferramentas em que existe amianto ou materiais que contenham amianto;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

- c) Remoção do amianto ou de materiais que contenham amianto de instalações, estruturas, edifícios ou equipamentos, bem como aeronaves, material circulante ferroviário, navios ou veículos;
- d) Manutenção e reparação de materiais que contenham amianto existentes em instalações, estruturas, edifícios ou equipamentos, bem como em aeronaves, carruagens de comboios, navios ou veículos;
- e) Transporte, tratamento e eliminação de resíduos que contenham amianto;
- f) Aterros autorizados para resíduos de amianto.

Relativamente à cobertura das telhas, alvo da denúncia, “a utilização de produtos que contenham amianto e que já se encontrem instalados ou em serviço à data de entrada em vigor do presente diploma continua a ser permitida até à data da sua destruição ou fim de vida útil” (n.º 2 do artigo 3.º do DLR n.º 12/209/A, de 28 de julho).

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

O proprietário foi informado da obrigatoriedade de notificação dos trabalhos à Inspeção Regional do Trabalho.

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Envio do relatório à Inspeção Regional do Trabalho

Assinado por: **João Paulo Resendes Fernandes Bettencourt da Silva**
Data: 2024.07.18 14:59:33+00'00'
Localização: Angra do Heroísmo
Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
Atributos certificados: **Inspetor Superior na Inspeção Regional do Ambiente**

