



Relatório Referencia

INSP-2019-0048

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 09/04/2019

Hora: 13:30

Tipo: Ação direta

Motivo da inspeção: Rotina

Inspetor responsável: João PRFB. Silva

Outros inspetores da IRA: António MR. Moutinho

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto.

No local foi contactado o Eng.º Bruno João Branco Ávila Messias (TREPA Construção Civil Lda. – diretor de obra).

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Identificação da obra

Dono da obra: INSCO – Insular de Hipermercados S.A.

NIPC/NIF: 512032386

Sede/morada: Rua da Juventude, 38, São José

Código Postal: 9500-211

Concelho: Ponta Delgada

Obra: Remodelação do edifício comercial Modelo Continente e Worten de Praia da Vitória

Local da obra: Estrada da circunvalação

Coordenadas: X: 494142; Y: 4286760 (WGS84 UTM zona 26)

Início dos trabalhos: 04/02/2019

Termo (ou prazo de execução): 14/05/2019 (previsto)

Descrição sumária: Remodelação de fachada do exterior, remodelação interior da loja Worten, remodelação da galeria principal, arruamentos e arranjos exteriores de acesso ao Burger King, consistindo nos seguintes tipos de trabalhos:

- Remoção de tetos falsos e tratamento de estruturas metálicas em coberturas;
- Reparação de paredes interiores e exteriores e chão interior;
- Reparação de impermeabilização de coberturas;
- Substituição de vedações exteriores;
- Rede de drenagem exterior;
- Pavimentações.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Ent. executante: TREPA - Construção civil, Lda.

NIPC/NIF: 510866123

Sede/morada: Rua Serpa Pinto, 29

Código Postal: 9760-545

Concelho: Praia da Vitória

Alvará/tit. Reg.: 71020-PUB

2 – Empresas em obra

Empresa	Alvará / título de registo	Atividade no estaleiro
VHC	47066-PUB	Instalações elétricas
SEGMA	51767-PUB	Instalações elétricas
Estrivaçor	67446-PUB	Ferro
JEFI-Pimentel	107491	Águas e esgotos
Carla Oliveira	126713-PUB	Cofragem
SEMPRAVANÇAR	100881-PUB	Instalações elétricas

3 – Produção e gestão de resíduos

3.1 – Resíduos produzidos

Foi possível verificar a produção das seguintes tipologias de resíduos:

Tipologia		Observações
17.01.01	Betão	4,68 t (e-GAR)
17.02.01	Madeira	0,43 t (e-GAR)
17.03.02	Misturas betuminosas não abrangidas em 17.03.01	5,64 t (e-GAR)
17.09.04	Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	18,84 t (e-GAR)
20.03.07	Monstros	3,01 t (e-GAR)

3.2 – Operações de gestão de resíduos

Relativamente à gestão dos resíduos produzidos verificou-se o seguinte:

Operação	Sim / Não	Descrição/Inconformidades
Reutilização de solos e rochas na obra de origem	SIM	Regularização/modelação de terreno
Reutilização de solos e rochas noutra obra	NÃO	---
Reutilização de solos e rochas na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras	NÃO	---



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Operação	Sim / Não	Descrição/Inconformidades
Reutilização de solos e rochas na cobertura de aterros destinados a resíduos	NÃO	---
Reutilização de solos e rochas para alteração do relevo natural	NÃO	---
Utilização de RCD em obra	NÃO	---
Sistema de acondicionamento na obra	NÃO	---
Triagem de RCD em obra	NÃO	---
Triagem de RCD em local afeto à obra	NÃO	---
Encaminhamento dos RCD (sem triagem) para operador licenciado	SIM	Tecnovia Ambiente Lda. e Tecnovia Açores S.A.
Encaminhamento de RCD após triagem para operador licenciado tendo em vista a sua valorização	NÃO	---
Gestão de resíduos infestados por térmitas (DLR 22/2010/A)	N/A	
Gestão de resíduos contendo amianto (DLR 12/2009/A)	N/A	

3.3 – Documentação

Plano de prevenção e gestão de RCD	SIM
Registo de dados de RCD	SIM (nas e-GAR's)
Transporte de resíduos (e-GAR)	SIM
Inscrição e registo no SRIR	SIM

4 – Ruído (atividade ruidosa temporária)

Localização em zona sujeita a licença especial de ruído	SIM
Emitida licença especial de ruído	Alvará de licença especial de ruído n.º 5/2019 (Câmara Municipal da Praia da Vitória)
Cumprimento da licença especial de ruído	Não verificado. Não há registos de queixas.

5 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.



6 – Indicações e medidas adotadas

Uma vez que não foram detetadas situações irregulares, propõe-se o arquivamento do processo.

Deve ser comunicado à entidade o arquivamento do processo, por e-mail, informando do seguinte:

- Sempre que possível, deverá ser adotada a triagem em obra, evitando-se a mistura de resíduos;
- O Plano de prevenção e gestão de RCD deve estar sempre disponível em obra;
- A licença especial de ruído deve estar disponível em obra.

Angra do Heroísmo, 17 de junho de 2019

O Inspetor

(João Paulo Resendes Fernandes Bettencourt da Silva)