



## Relatório INSP-2019-0099

### BI-2019-0091

#### 1 – Dados gerais

##### 1.1 - Inspeção

**Data:** 18/09/2019      **Hora:** 10h50      **Tipo:** Ação Direta

**Motivo da inspeção:** Rotina

**Inspetor responsável:** Cláudia MFG. Rosa

**Outros inspetores da IRA:** Paulo M. Pires

##### Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto.

A inspeção foi efetuada no âmbito da campanha de inspeções dirigida a operadores de gestão de resíduos.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

##### 1.2 – Empresa/entidade inspecionada

**Firma/nome:** Município da Horta      **NIPC/NIF:** 512073821

**Sede/morada:** Paços do Concelho - Largo Duque de Ávila e Bolama

**Código Postal:** 9900-141      **Freguesia:** Horta (Matriz)

**Concelho:** Horta      **Ilha:** Ilha do Faial

##### 1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

**Nome:** Ecocentro do Salão

**Endereço:** Caminho da Vigia

**Código Postal:** 9900-501      **Freguesia:** Salão

**Concelho:** Horta      **Ilha:** Faial

**Atividade principal:** Administração Local      **CAE:** 84113

**Outras atividades:** Operações de Gestão de Resíduos – armazenamento temporário

**Licenciamento da atividade:** Alvará n.º 6/DRA/2019, válido até 08/03/2024

**Coordenadas geográficas:** **Latitude:** 38º 37' 13" N  
**Longitude:** 28º 40' 36" W




Figura 1: Localização do estabelecimento inspecionado.

## 2 – Situação observada

### 2.1 – Descrição da situação observada

No local foi verificado que o estabelecimento se encontrava encerrado e sem quaisquer resíduos armazenados, conforme se pode observar nas figuras 2 a 6.



Figuras 2, 3 e 4: Ecocentro do Salão





Figuras 5 e 6: Ecocentro do Salão

## 2.2 – Outras informações obtidas

No dia 19/09/2019 foi realizada uma reunião na Câmara Municipal da Horta com o responsável do estabelecimento, Dr. Carlos Moniz, que confirmou que o ecocentro ainda não se encontrava em funcionamento, faltando operacionalizar com a junta de freguesia do Salão alguns aspetos necessários à sua abertura, nomeadamente, afetação e formação de pessoal e implementação dos procedimentos necessários ao cumprimento das obrigações impostas no alvará de operador de gestão de resíduos e na legislação aplicável.

## 3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

## 4 – Indicações e medidas adotadas

Propõe-se o arquivamento do presente processo e comunicação à câmara municipal, conforme proposta que se anexa.

Horta, 27 de setembro de 2019

A Inspetora Superior Principal

(Cláudia Maria Ferreira Garcia da Rosa)

Em anexo: Proposta de comunicação de arquivamento, INT-2019-0381.