



Relatório INSP-2019-0109

BI-2019-0040

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 21/05/2019 **Hora:** 16:40 **Tipo:** Ação Direta

Motivo da inspeção: Seguimento

Inspetor responsável: António MR. Moutinho

Outros inspetores da IRA: Luís MAS. Machado

Descrição da inspeção:

A inspeção de acompanhamento foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, no âmbito do plano de atividades.

O estabelecimento foi inspecionado em 2017 (Relatório n.º INSP-2017-0341), e notificado para proceder à regularização da infração detetada (SAID-2017- 765).

No local foi contactado o Sr. Alziro Soares, proprietário.

Foi verificado o cumprimento da notificação e outras obrigações ambientais.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Alziro Soares **NIPC/NIF:** 157716716

Sede/morada: Rua do Degredo, nº 21

Código Postal: 9880-370

Freguesia: Santa Cruz da Graciosa

Concelho: Santa Cruz da Graciosa

Ilha: Ilha da Graciosa

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Oficina de Alziro Soares

Endereço: Rua do Degredo, nº 21

Código Postal: 9880-370

Freguesia: Santa Cruz da Graciosa

Concelho: Santa Cruz da Graciosa

Ilha: Ilha da Graciosa

Atividade principal: 45110 - Comércio de veículos automóveis ligeiros

Período de funcionamento: Das 8:00 horas às 12:30 horas e das 14:00 horas às 17:30 horas

Licenciamento da atividade: Licença de Utilização 2/2010 emitida 2010/11/02



Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

A oficina em 2017 foi notificada para regularizar a recolha e descarga de águas residuais. Elaborou um projeto que submeteu à autarquia. A solução passava por criar valas de captação das águas escuras no pátio, e recolher as águas residuais das salas da oficina. Estas são encaminhadas seguidamente para um separador de hidrocarbonetos.

2.2 – Descrição da situação observada

A empresa em 2018, criou uma série de calhas onde são recolhidas as águas provenientes da oficina. Assim como a que resulta da contaminação das águas pluviais por hidrocarbonetos que escorrem em frente à oficina onde são armazenadas algumas tipologias de resíduos. As águas contaminadas com hidrocarbonetos, são encaminhadas para um separador de hidrocarbonetos. Este separador foi posteriormente ligado a uma rede de saneamento básico pertencente à autarquia.

A empresa remeteu o ofício n.º 654 de 2/04/2018, da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa a informar que autoriza a ligação à sua rede de saneamento básico, das águas residuais oleosas produzidas na oficina, desde que estas cumpram o projeto apresentado e sejam devidamente tratadas no separador de hidrocarbonetos.

2.3 – Outras informações obtidas

Durante o ato inspetivo foram verificadas as condições de produção, armazenamento e encaminhamento de resíduos, continuando as mesmas a decorrer de acordo com o que tinha sido implementado em resultado de inspeções anteriores.



A empresa submeteu o mapa de registo de resíduos no SRIR, em 2019-02-28.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Enviar ofício à empresa a informar que o processo foi arquivado.

O Inspetor Principal