



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Relatório INSP-2020-0071
BI-2020-0008

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 30/04/2020 **Hora:** 10:15 **Tipo:** Denúncia (DEN-2020-0052)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: João PRFB. Silva

Outros inspetores da IRA: António MR. Moutinho

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto.

Deslocámo-nos ao terreno onde se encontrava a deposição ilegal de resíduos denunciada, para averiguação da situação.

O proprietário, Sr. José António Pereira Sampaio, foi contactado por telefone, através do contacto afixado no muro da propriedade, para confirmação dos seus dados e da propriedade do terreno, bem como para prestar esclarecimentos.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: José António Pereira Sampaio **NIPC/NIF:** 142479179

Sede/morada: Caminho da Esperança, 47

Código Postal: 9700-368 **Freguesia:** Porto Judeu

Concelho: Angra do Heroísmo **Ilha:** Ilha Terceira

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Lote com deposição de entulhos e resíduos

Endereço: Canada dos Silvas (acima do n.º 10)

Código Postal: 9700-355 **Freguesia:** Feteira

Concelho: Angra do Heroísmo **Ilha:** Ilha Terceira

Atividade principal: ---

Outras atividades: ---



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Período de funcionamento: ---

Licenciamento da atividade: ---




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

Na sequência de denúncia anónima relacionada com deposição ilegal de resíduos de construção e demolição (RCD) no terreno em causa (figura 1.1), deslocámo-nos ao terreno, onde verificámos a deposição dos seguintes materiais: terras e pedras, blocos e outros resíduos de demolição, resíduos de betão contendo ferro de armaduras, resíduos plásticos, resíduos de embalagens de madeira (paletes), resíduos de eletricidade (fios e caixas), mosaicos de cerâmica, etc.

O proprietário foi contactado por telefone, através do contacto afixado na entrada do terreno, tendo confirmado que pretendia aterrar o lote, mas que, no entanto, os materiais que lá estavam teriam sido levados por outra pessoa



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

sem a sua autorização. O proprietário identificou essa pessoa como sendo o Sr. José Carlos (não sabe o apelido) e é morador na Serra da Ribeirinha. Forneceu-nos o contacto de telemóvel da pessoa em causa.

Indicou-nos ainda que o Sr. José Carlos se tinha comprometido a retirar de lá os resíduos na 4ª-feira, dia 6 de Maio. Informámos o Sr. José Sampaio que teria de apresentar documentos comprovativos do transporte dos resíduos para destino adequado e que tentaríamos contactar o Sr. José Carlos, para confirmar o transporte, no entanto este nunca atendeu o telefone.

No dia 08/05/2020 fomos ao local verificar o ponto de situação e verificámos que a situação se mantém inalterada.



Foto 1 – Entrada para o terreno em causa.



Foto 2 – Aspeto geral da deposição.



Foto 3 – Resíduos de betão (blocos de cimento) misturados com outros resíduos (plásticos, tubagens, caixas de eletricidade, etc.)



Foto 4 – Resíduos de betão contendo ferro de armaduras, outros resíduos de cimento (blocos), paletes de madeira, etc.



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE



Foto 5 – Resíduos de demolição contendo embalagens, resíduos elétricos, plásticos, mosaicos, etc.



Foto 6 – Betão contendo ferro de armaduras, paletes e plásticos.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Foram verificadas as seguintes infrações:

1. Colocação de entulhos misturados com diversos resíduos em terreno para regularização do mesmo. O abandono ou a descarga de resíduos não perigosos em instalações ou locais não licenciados para a realização de operações de gestão de resíduos, em violação do disposto no n.º 4 do artigo 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, constitui contraordenação ambiental grave prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 229.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, punível nos termos do n.º 3 do artigo 22.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, alterada e republicada pela Lei n.º 114/2015, de 28 de agosto, com coima de € 2000 a € 20000 em caso de negligência e de € 4000 a € 40000 em caso de dolo.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

O Sr. José Sampaio (proprietário) foi informado que é o responsável pela regularização da situação, como detentor dos resíduos e na impossibilidade de contactar o suposto produtor (indicação do proprietário). Foi também informado que deverá apresentar prova documental da entrega dos resíduos em destino adequado.



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Medidas adotadas:

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☐ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☒ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: