



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Relatório INSP-2020-0076
BI-2020-0010

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 25/05/2020 **Hora:** 13h50 **Tipo:** Denúncia (DEN-2020-0068)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: Paulo M. Pires

Outros inspetores da IRA:

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 80.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, sem aviso prévio.

A inspeção teve como objetivo averiguar uma denúncia sobre maus cheiros registada na GestIRA com a referência DEN-2020-0068 de 23/05/2020.

Percorreu-se a zona circundante da unidade industrial para verificar a existência de cheiros e contactou-se a responsável do departamento de segurança, ambiente e qualidade, Susana Pereira.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Prolacto - Lacticínios de São Miguel, S.A. **NIPC/NIF:** 512004080

Sede/morada: Estrada Regional n.º 1 de 1ª, n.º 92, Atalhada

Código Postal: 9560-406

Freguesia: Lagoa (Nossa Senhora do Rosário)

Concelho: Lagoa (São Miguel)

Ilha: Ilha de São Miguel

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Fábrica de Lacticínios - Prolacto

Endereço: Estrada Regional n.º 1 de 1ª, n.º 92, Atalhada

Código Postal: 9560-406

Freguesia: Lagoa (Nossa Senhora do Rosário)

Concelho: Lagoa (São Miguel)

Ilha: Ilha de São Miguel

Atividade principal: 10510 - Indústrias do leite e derivados

Outras atividades:

Período de funcionamento: 24 h/dia, 365 dias/ano



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Licenciamento da atividade: Licença Ambiental nº 2/2018/DRA




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

Através de e-mail datado de 23 de maio de 2020, um morador da zona envolvente da fábrica da Prolacto, mais concretamente a Oeste daquele estabelecimento industrial, remeteu ao Gabinete da SREAT uma exposição sobre a existência de maus cheiros, que terão começado no dia 22 à noite. Segundo o reclamante o cheiro era semelhante a gás.

Na deslocação ao local no dia 25 de maio, pelas 13h50, não era perceptível qualquer odor pestilento ou semelhante a gás nas imediações da instalação. Percorreu-se, a pé, a zona da Canada da Salsa e a Estrada Regional entre este arruamento e a entrada da fábrica, vias respetivamente localizadas a Oeste e a Norte do estabelecimento. A direção do vento era do quadrante Este-Sudeste.

Contactada a responsável do departamento de segurança, ambiente e qualidade da empresa, esta informou que tinha tido conhecimento da existência de reclamações por maus cheiros no dia 24, devido à deslocação ao estabelecimento de uma patrulha da Guarda Nacional Republicana para efeitos de averiguações sobre esta matéria. Naquela averiguação não terão sido detetadas quaisquer anomalias, segundo o formulário de registo de queixas remetido à DRA-DSQA. A empresa identificou como hipotética causa para a emissão de odores mais acentuados por parte do sistema de desodorização (que por vezes podem ser semelhantes a gás) o facto de não ter havido transporte do contentor de lamas desidratadas (praticamente cheio), tendo o mesmo permanecido todo o fim-de-semana na instalação ligado ao sistema de desodorização.

Informou ainda que a empresa está a implementar medidas no processo de fabrico para reduzir a carga orgânica afluente à ETAR e, deste modo, diminuir a produção de odores no sistema de tratamento de águas residuais. A título de exemplo, evidenciou que na semana de 10/05 a 16/05 a carga afluente, em termos de CQO, foi de 6683 mg/l e na semana de 17/05 a 23/05 foi de 3908 mg/l.



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Envio à DRA, para conhecimento.