



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Relatório INSP-2020-0089

BI-2020-0021

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 27/06/2020 **Hora:** 21h30 **Tipo:** Denúncia (DEN-2020-0076)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: Paulo M. Pires

Outros inspetores da IRA:

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 80.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, sem aviso prévio.

A inspeção teve como objetivo averiguar uma denúncia sobre maus cheiros registada na GestIRA com a referência DEN-2020-0076 de 27/06/2020.

Percorreu-se a zona circundante da unidade industrial para verificar a existência de cheiros e visitou-se a unidade industrial, designadamente a Estação de Tratamento de Águas Residuais, acompanhado pelo supervisor de turno.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Prolacto - Lacticínios de São Miguel, S.A. **NIPC/NIF:** 512004080

Sede/morada: Estrada Regional n.º 1 de 1ª, n.º 92, Atalhada

Código Postal: 9560-406

Freguesia: Lagoa (Nossa Senhora do Rosário)

Concelho: Lagoa (São Miguel)

Ilha: Ilha de São Miguel

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Fábrica de Lacticínios - Prolacto

Endereço: Estrada Regional n.º 1 de 1ª, n.º 92, Atalhada

Código Postal: 9560-406

Freguesia: Lagoa (Nossa Senhora do Rosário)

Concelho: Lagoa (São Miguel)

Ilha: Ilha de São Miguel

Atividade principal: 10510 - Indústrias do leite e derivados

Outras atividades:

Período de funcionamento: 24 h/dia, 365 dias/ano



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Licenciamento da atividade: Licença Ambiental nº 2/2018/DRA




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

No dia 27 de junho de 2020, pelas 20h30, um morador da zona envolvente da fábrica da Prolacto, mais concretamente a Oeste daquele estabelecimento industrial, contactou telefonicamente a Sr.ª Chefe da Divisão de Inspeção e Apoio Jurídico da IRA para denunciar a existência de maus cheiros na envolvente da sua habitação, alegadamente provenientes da fábrica de laticínios da Prolacto.

Na deslocação ao local no mesmo dia, pelas 21h30, era perceptível junto à habitação da queixosa um leve odor semelhante ao da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da unidade fabril. Naquele momento não existia vento com intensidade suficiente para poder determinar a respetiva direção.

Pelas 21h40 contactou-se a unidade industrial, na pessoa do supervisor de turno presente naquele momento, Sr. Rui Gaspar. Tratava-se de um turno constituído por 7 pessoas, com início às 16h00 e término às 24h00. Os únicos trabalhos em curso naquele momento consistiam na receção e tratamento de leite. Deslocámo-nos à ETAR constatando que a mesma estava em funcionamento, não tendo sido detetados odores anómalos. Estava em funcionamento o sistema de desodorização, o sistema de arejamento e a centrifugação de lamas. O supervisor de turno referiu que desde que tinha entrado ao serviço não havia registo de qualquer ocorrência anómala nem na ETAR nem nas restantes operações da unidade fabril.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Envio à DRA, para conhecimento.