



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Relatório INSP-2020-0091
BI-2020-0022

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 02/07/2020 **Hora:** 13h30 **Tipo:** Denúncia (DEN-2020-0078)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: Paulo M. Pires

Outros inspetores da IRA: Luís Machado

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 80.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto, sem aviso prévio.

A inspeção teve como objetivo averiguar uma denúncia sobre maus cheiros registada na GestIRA com a referência DEN-2020-0078 de 02/07/2020.

Percorreu-se a zona circundante da unidade industrial para verificar a existência de cheiros e visitou-se a unidade industrial, acompanhados pela responsável do departamento de segurança, qualidade e ambiente e pelo operador da Estação de Tratamento de Águas Residuais.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Prolacto - Lacticínios de São Miguel, S.A. **NIPC/NIF:** 512004080

Sede/morada: Estrada Regional n.º 1 de 1ª, n.º 92, Atalhada

Código Postal: 9560-406

Freguesia: Lagoa (Nossa Senhora do Rosário)

Concelho: Lagoa (São Miguel)

Ilha: Ilha de São Miguel

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Fábrica de Lacticínios - Prolacto

Endereço: Estrada Regional n.º 1 de 1ª, n.º 92, Atalhada

Código Postal: 9560-406

Freguesia: Lagoa (Nossa Senhora do Rosário)

Concelho: Lagoa (São Miguel)

Ilha: Ilha de São Miguel

Atividade principal: 10510 - Indústrias do leite e derivados

Outras atividades:



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

Período de funcionamento: 24 h/dia, 365 dias/ano

Licenciamento da atividade: Licença Ambiental nº 2/2018/DRA




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

No dia 2 de julho de 2020, pelas 12h30, um morador da zona envolvente da fábrica da Prolacto, mais concretamente a Oeste daquele estabelecimento industrial, contactou telefonicamente a Sr.ª Chefe da Divisão de Inspeção e Apoio Jurídico da IRA para denunciar a existência de maus cheiros na envolvente da sua habitação, alegadamente provenientes da fábrica de laticínios da Prolacto.

Na deslocação ao local no mesmo dia, pelas 13h30, era perceptível junto à habitação da queixosa um leve odor semelhante ao da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) da unidade fabril. Naquele momento o vento soprava da direção Sudeste.

Deslocámo-nos à unidade industrial onde contactámos a responsável do departamento de segurança, qualidade e ambiente e o operador da ETAR. Percorremos as zonas do estabelecimento suscetíveis de causar maus cheiros, designadamente o poço de bombagem e a ETAR. Estas instalações estavam em funcionamento normal, não tendo sido detetados indícios de ocorrências anómalas. Na saída do sistema de desodorização notava-se algum odor semelhante ao que tinha sido notado na envolvente da habitação.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.



SECRETARIA REGIONAL DA ENERGIA, AMBIENTE E TURISMO
INSPEÇÃO REGIONAL DO AMBIENTE

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Envio à DRA, para conhecimento.