



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2020-0183

BI-2020-0091

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 27/10/2020

Hora: 16:00

Tipo: Ação Direta

Motivo da inspeção: Seguimento

Inspetor responsável: António MR. Moutinho

Outros inspetores da IRA: Luís MAS. Machado

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto.

No local foi contactado o Sr. Marco Paulo Silveira Paz, responsável de Ilha.

Foi realizada uma ação inspetiva em 2018-05-08, da qual resultou o relatório INSP-2018-0025.

Foi remetida notificação para regularização de infrações com a referência SAI-2018-0487, de 2018-09-21.

Foi realizada uma visita às instalações, para verificar o ponto de situação da regularização das infrações detetadas e notificadas.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Varela e C.ª, Lda.

NIPC/NIF: 512004854

Sede/morada: Edifício Varela, Rua de Lisboa s/n

Código Postal: 9500-216

Freguesia: São José

Concelho: Ponta Delgada

Ilha: São Miguel

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Varela e C.ª, Lda. - Ecocentro de São Jorge

Endereço: Parque Industrial das Levadas, Lote 1 e Lote 2

Código Postal: 9800-505

Freguesia: Velas

Concelho: Velas

Ilha: São Jorge

Atividade principal: 49391 - Transporte interurbano em autocarros

Outras atividades: Operador de gestão de resíduos



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Período de funcionamento: Das 8:00 horas às 12 horas e das 13 horas às 17:30 horas.

Licenciamento da atividade: Alvará de Licença nº 9/DRA/2017



Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

A entidade foi notificada em 2018-09-21 (SAI-2018-0487), para proceder à regularização das infrações detetadas na inspeção realizada em 2018-05-08 e descritas no Relatório INSP-2018-0025.

Infrações:

- 1) Preenchimento incompleto dos mapas de registo no SRIR (não inclusão dos nº dos alvarás dos operadores de destino dos resíduos no mapa relativo ao ano de 2017), de acordo com o estipulado no capítulo V do título II do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, configurando assim a prática de contraordenação ambiental leve prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 229.º do diploma citado;
- 2) Incumprimento das condições impostas no título de utilização de recursos hídricos (descrito no ponto 4 do relatório), em violação do disposto no n.º 1 do artigo 67.º da Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, em conjugação com o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, configurando assim a prática de contraordenação ambiental muito grave, prevista na alínea c) do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

- 3) A não implementação de um plano de controlo de roedores, o que viola o disposto no artigo nº 6 do Decreto Legislativo Regional n.º 31/2010/A de 17 de novembro, conjugado com a Portaria n.º 32/2015 de 13 de março, retificada pela Declaração n.º 4/2015 de 17 de março, configurando assim a prática de uma contraordenação prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 11º do diploma citado;
- 4) Incumprimento, pelo operador de gestão de resíduos, dos termos e condições constantes do respetivo título, o que viola o disposto no n.º 4 do artigo 91.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, configurando assim a prática de contraordenação ambiental grave prevista na ii) do nº 2 do art.º 229.º do diploma citado, nomeadamente das condições fixadas nas alíneas abaixo transcritas do nº 4 do Alvará de Licença para a realização de Operações de Gestão de Resíduos nº 9/DRA/ 2017:
- b) “Está afixado à entrada, em lugar visível do exterior, um painel onde consta a designação do operador e da instalação, os dias e horário de funcionamento da instalação e os contactos telefónicos e eletrónicos dos responsáveis pela instalação”;
 - d) “As áreas de gestão estão delimitadas e identificadas por tipologia ou fluxo de resíduos”;
 - e) “Todos os contentores utilizados na armazenagem têm a identificação dos resíduos por nome comum e código LER”;
 - h) “Existem áreas de estacionamento e circuitos de movimentação específicos para as viaturas afetas às operações”;
 - i) “Está disponível um sistema de pesagem para quantificar e registar os resíduos admitidos”;
 - l) “Estão fixados procedimentos de controlo de resíduos, nomeadamente quanto ao processo de admissão de resíduos, registo do acompanhamento do transporte rodoviário de resíduos e de carregamento da informação no Sistema Regional de Informação sobre Resíduos”.

2.2 – Descrição da situação observada

- Relativamente à infração descrita no ponto 1), infração regularizada verificada no mapa de SRIR de 2019;
- Relativamente à infração descrita no ponto 2), infração regularizada;
- Relativamente à infração descrita no ponto 3), infração regularizada;
- Relativamente à infração descrita no ponto 4), verificou-se:
 - Descrita da alínea b), regularizada, novo painel colocado;
 - Descrita da alínea d), regularizada, áreas foram delimitadas,
 - Descrita da alínea e), regularizada, contentores marítimos identificados;
 - Descrita da alínea h), regularizada;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

- Descrita da alínea i), regularizada, tem balança para resíduos com menores pesos, se necessário utilizam a báscula da fábrica de rações para pesos superiores;
- Descrita da alínea l), regularizada, foi dada formação aos colaboradores sobre a utilização da plataforma com os procedimentos.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: