



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2021-0013

BI-2021-0012

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 25/02/2021 **Hora:** 10h00 **Tipo:** Denúncia (DEN-2021-0031)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: Luis MAS. Machado

Outros inspetores da IRA: Paulo M. Pires

Descrição da inspeção:

Verificação da situação relatada na denúncia anónima DEN-2021-0031, relativa ao possível encaminhamento de efluentes pecuários para a linha de água, junto às travessas do Burguete, freguesia da Lomba da Maia, concelho da Ribeira Grande.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Desconhecido **NIPC/NIF:** 999999999

Sede/morada: Lugar do Burguete

Código Postal: 9625-101

Freguesia: Lomba da Maia

Concelho: Ribeira Grande

Ilha: São Miguel

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Desconhecido

Endereço: Lugar do Burguete

Código Postal: 9625-101

Freguesia: Lomba da Maia

Concelho: Ribeira Grande

Ilha: Ilha de São Miguel

Atividade principal: 01210 - Bovinicultura

Outras atividades:

Período de funcionamento:

Licenciamento da atividade:



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente




Figura 1: Local alvo de denúncia.

2 – Situação observada

2.1 – Descrição da situação observada

Na deslocação ao local alvo da denúncia – Figura 1, verificou-se o estado da linha de água (Ribeira da Tranca) na zona que a mesma atravessa o Lugar do Burguete (entra a 1.ª e a 2.ª Travessa) – Figuras 2 a 5, bem como num local mais a jusante em que a mesma atravessa a Estrada Regional, não apresentando, em nenhum dos locais, indícios de descarga de efluentes pecuários para a mesma.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Figuras 2 a 5: Ribeira da Tranca vista da 1.ª travessa do Burguete. Local assinalado no Ponto 1 da Figura 7.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

A exploração imediatamente a montante do local alvo de denúncia (Ponto 2, Figura 7), e com maior probabilidade de ser a causadora das possíveis descargas para a linha de água, não apresentava indícios de proceder a essas descargas, sendo que na água que atravessa a exploração e descarrega na linha de água (Ribeira da Tranca) não foi possível constatar qualquer coloração ou odor anormal.

Essa escorrência para a linha de água principal (Ribeira da Tranca) é efetuada através de uma vala (depressão natural) no terreno, que se encontra identificada no SIGAM como um afluente da Ribeira da Tranca – Figura 6.



Figura 6: Afluente da Ribeira da Tranca que atravessa a exploração pecuária. Identificada na Figura 7.

De referir que existem mais explorações pecuárias a montante do Lugar do Burguete e que poderão provocar o arrastamento de terra e excrementos animais para a Ribeira da Faia (afluente da Ribeira da Tranca).

Encontra-se em fase de instrução na IRA o PCO-2020-0226 referente a uma exploração pecuária a montante do Lugar do Burguete (Ponto 3, Figura 7), que teve como origem um auto de notícia levantado pelos Vigilantes da



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Natureza dos SASM, em 23/05/2019, devido a escorrências de efluentes pecuários para a linha de água (Ribeira da Faia).



Figura 7: Localização dos locais verificados da Ribeira da Tranca (Ponto 1), exploração pecuária imediatamente a montante das Travessas do Burguete (Ponto 2), exploração pecuária mais a montante (PCO-2020-0226) – Ponto 3 e identificação das linhas de água. Adaptado do SIGAM.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

2.2 – Outras informações obtidas

Na deslocação ao local foi possível verificar a existência de uma viatura da GNR na exploração pecuária acima referida (Figura 6) e que por este motivo, bem como por a viatura da IRA não conseguir aceder ao interior da exploração e existir pelo menos um cão solto na mesma, não foram verificados os aspetos relativos aos efluentes pecuários produzidos.

Contatada posteriormente a GNR via telefone, fomos informados que tinha estado no local, nesse dia, uma equipa e que tinha sido detetada uma infração devido a efluentes pecuários, sendo que esse expediente seria remetido para a IRA para instrução.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Medidas adotadas:

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: