



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2021-0014
BI-2021-0013

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 25/02/2021 **Hora:** 13:50 **Tipo:** Ação Direta

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: António MR. Moutinho

Outros inspetores da IRA: João PRFB. Silva

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada para verificar o cumprimento das medidas notificadas pela SAI-N-2021-0015, no âmbito do auto de notícia (auto-2018-0317), resultante do auto da GNR (Auto nº 220 300 330 279/18).

Foi efetuada uma deslocação à oficina do sr. Paulo RP Silva.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Paulo Renato Pereira da Silva **NIPC/NIF:** 191708410

Sede/morada: Canada do Foro, n.º 54

Código Postal: 9700-570 **Freguesia:** São Mateus da Calheta

Concelho: Angra do Heroísmo **Ilha:** Ilha Terceira

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Oficina - Paulo Silva

Endereço: Canada do Foro n.º 54

Código Postal: 9700-570 **Freguesia:** São Mateus da Calheta

Concelho: Angra do Heroísmo **Ilha:** Terceira

Atividade principal: 45200 - Manutenção e reparação de veículos automóveis

Outras atividades: ----

Período de funcionamento: ----

Licenciamento da atividade: ----



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

Auto n.º 220 300 330 279/18 lavrado pela GNR em 2018-11-22, resultando no número de registo AUTO-2018-0317 de 2018-12-04.

Foi notificado pelo ofício SAI-N-2021-0015, de 2021-01-26, para proceder no prazo de 15 dias uteis à regularização das infrações. Nomeadamente pelo

- Encaminhamento do referido veículo em fim de vida (VFV), de que é proprietário/detentor, para um centro de receção ou operador de desmantelamento, na ilha terceira;

- Encaminhamento dos óleos minerais usados constantes dos bidons identificados nos autos de notícia para operador licenciado para gestão de resíduos dessa natureza;

- Proceda à correta armazenagem de óleos minerais usados na oficina automóvel da sua propriedade, cumprindo as regras técnicas e procedimentos legalmente exigidos para o efeito.

2.2 – Descrição da situação observada

Verificou-se que a viatura em causa não tinha qualquer identificação (fotos 1 e 2) que pudesse comprovar o proprietário e permitisse proceder ao cancelamento da matrícula. Não pode ser enviada como um VFV, tendo sido encaminhada para o OGR Maria Isaura Furtado Brum como metal, acompanhado pela e-GAR nº AZ20210303349043, em 2021-03-03;



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Procedeu ao encaminhamento dos óleos minerais usados para o OGR Resiaçores-Gestão de Resíduos dos Açores, Lda, acompanhado pela e-GAR nº AZ20210218343813, em 2021-02-18;

Procedeu à colocação do contentor de óleo mineral usado dentro de uma bacia de retenção e à identificação do resíduo, com nome comum e código LER (Foto 3).

Fotos:




Foto 1-Identificação removida do vidro e do chassi.



Foto 2-Identificação removida no pilar central.



Foto 3-Reservatório de óleo mineral usado.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Medidas adotadas:

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☐ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Juntar ao registo do auto.