



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2021-0026
BI-2021-0024

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 28/05/2021 **Hora:** 13h00 **Tipo:** Denúncia (DEN-2021-0024)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: Luis MAS. Machado

Outros inspetores da IRA: Paulo M. Pires

Descrição da inspeção:

Verificação dos factos relativos à DEN-2021-0024, em que a DROTRH remeteu à IRA uma comunicação relativa a uma edificação associada a uma exploração pecuária na Figueira do Casquete, concelho de Vila Franca do Campo, ilha de São Miguel, inserida em área de intervenção do POOC. Foram efetuadas três deslocações ao local, realizadas em 15/04/2021; 29/04/2021 e 28/05/2021.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Dinarte Manuel Andrade Santos **NIPC/NIF:** 181155516

Sede/morada: Rua Figueira do Casquete, n.º 5

Código Postal: 9680-517 **Freguesia:** Ribeira das Tainhas

Concelho: Vila Franca do Campo **Ilha:** Ilha de São Miguel

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Terreno de Pastagem

Endereço: Rua Figueira do Casquete, n.º 2 C

Código Postal: 9680-517 **Freguesia:** Ribeira das Tainhas

Concelho: Vila Franca do Campo **Ilha:** Ilha de São Miguel

Atividade principal: -

Outras atividades: -

Período de funcionamento: -

Licenciamento da atividade: -



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente




Figura 1 - Localização da construção.

2 – Situação observada

2.1 – Descrição da situação observada

Foram efetuadas três deslocações ao local, realizadas em 15/04/2021; 29/04/2021 e 28/05/2021.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

15 de abril de 2021, pelas 11h30

Na primeira deslocação efetuada ao local, foi contactada na sua residência, a esposa do proprietário que nos informou que a referida construção tratava-se de uma construção provisória, constituída por paletes e costaneiras (madeira) e uma cobertura em manga plástica, com as dimensões aproximadas de 15m de comprimento por 3 m de largura. A construção dessa estrutura foi efetuada por altura das Festas do Divino Espírito Santo do ano de 2020, com o objetivo de abrigar os animais criados para serem abatidos nessa festividade.



Figuras 2 e 3 – Vista geral da construção.

29 de abril de 2021, pelas 9h30

Em 26/04/2021 foi contactado telefonicamente o Sr. Rui Santos (filho do proprietário do terreno) que referiu que a maioria da construção já tinha sido demolida, tendo apenas permanecido um dos currais (com dimensões aproximadas de 3m X 2m) para abrigar um dos animais (que sofre de algumas debilidades desde pequeno). Esse animal seria abatido em 17/05/2021 para as festividades do Divino Espírito Santo, data a partir da qual o curral será demolido e as madeiras entregues num espaço da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.

Na deslocação ao local realizada em 29/04/2021, verifiquei a veracidade do referido anteriormente pelo Sr. Rui Santos, relativamente às dimensões e objetivo da estrutura (curral) que permaneceu edificada.

Os resíduos de madeira resultantes da demolição da restante estrutura, encontravam-se depositados (empilhados) no local onde a mesma estava edificada, a aguardar a demolição do restante, por forma serem transportados para o centro de receção de verdes e outros materiais da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Figuras 4 a 7 – Construção parcialmente demolida, tendo permanecido apenas um curral.

28 de maio de 2021, pelas 13h00

Após contato telefónico com o Sr. Rui Santos, desloquei-me ao local, onde foi possível comprovar que o único curral anteriormente existente já tinha sido demolido. Os resíduos de madeira resultantes dessa demolição (essencialmente paletes de madeira), numa quantidade de cerca de 5000 kg, foram entregues, no dia 25/05/2021 pelas 10h00, no centro de receção de verdes e outros materiais da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, conforme o comprova os documentos anexos ao processo (declaração, registo fotográfico e guias de registo de entrega).



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Figuras 8 – Local onde se encontrava a construção demolida e os resíduos de madeira depositados.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Medidas adotadas:

☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.

☒ Arquivamento do processo inspetivo.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: