



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspecção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2021-0051

BI-2021-0032

1 – Dados gerais

1.1 - Inspecção

Data: 21/04/2021

Hora: 14:50

Tipo: Ação Direta

Motivo da inspecção: Extraordinária

Inspetor responsável: João PRFB. Silva

Outros inspetores da IRA: António MR. Moutinho

Descrição da inspecção:

A inspecção foi realizada sem aviso prévio, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 80.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 11/2013/A, de 2 de agosto.

Fomos acompanhados no local pelo Eng.º Ricardo Marques da Costa Vieira de Areias (representante do dono da obra) e pelo Sr. Heliodoro Manuel da Silva Quadros (encarregado).

A inspecção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Identificação da obra

Dono da obra: Maria Manuela Marques Costa Vieira d'Areia

NIPC/NIF: 137208880

Sede/morada: Caminho de Baixo, 35, São Pedro

Código Postal: 9700-023

Concelho: Angra do Heroísmo

Obra: Obra de Ricardo Marques da Costa Vieira de Areias

Local da obra: Caminho do Meio, 41 e 43

Localização: Guadalupe. Santa Cruz da Graciosa.

Início dos trabalhos: 27/01/2020

Termo (ou prazo de execução): 19/07/2021

Descrição sumária:

Ent. executante: Vila Jardim Construção e Reparação Edifícios, Lda.

NIPC/NIF: 512025550

Sede/morada: Terreiros, 9

Código Postal: 9880-320

Concelho: Santa Cruz da Graciosa

Alvará/tit. Reg.: 15500 - PUB



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

2 – Empresas em obra

Empresa	Alvará / título de registo	Atividade no estaleiro
Vila Jardim	15500-PUB	---

3 – Produção e gestão de resíduos

3.1 – Resíduos produzidos

Foi possível verificar a produção das seguintes tipologias de resíduos:

Tipologia		Observações
15.01.10	Embalagens contendo ou contaminadas por resíduos de substâncias perigosas	---
17.01.01	Betão	---
17.01.02	Tijolos	---
17.01.03	Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos	---
17.01.07	Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidas em 17.01.06	---
17.02.01	Madeira	---

3.2 – Operações de gestão de resíduos

Relativamente à gestão dos resíduos produzidos verificou-se o seguinte:

Operação	Sim / Não	Descrição/Inconformidades
Reutilização de solos e rochas na obra de origem	N/A	Informação não disponível no PPGRCD
Reutilização de solos e rochas noutra obra	N/A	Informação não disponível no PPGRCD
Reutilização de solos e rochas na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras	Não	---
Reutilização de solos e rochas na cobertura de aterros destinados a resíduos	Não	---
Reutilização de solos e rochas para alteração do relevo natural	Não	Se sim, identificar o local/destinatário
Utilização de RCD em obra	N/A	Informação não disponível no PPGRCD
Sistema de acondicionamento na obra	Não	Verificaram-se resíduos de tubagens e de embalagens misturados com entulhos.
Triagem de RCD em obra	Sim	Alguns resíduos constam das e-GAR separados.
Triagem de RCD em local afeto à obra	Não	---



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Operação	Sim / Não	Descrição/Inconformidades
Encaminhamento dos RCD (sem triagem) para operador licenciado	Sim	Tecnovia Ambiente
Encaminhamento de RCD após triagem para operador licenciado tendo em vista a sua valorização	Sim	Centro de processamento de resíduos da Graciosa
Gestão de resíduos infestados por térmitas (DLR 22/2010/A)	Não	---
Gestão de resíduos contendo amianto (DLR 12/2009/A)	Não	---



Foto 1 – Mistura de resíduos (entulho com restos de tubagens e de embalagens).



Foto 2 – Mistura de resíduos.

3.3 – Documentação

Plano de prevenção e gestão de RCD	Cumpre
Registo de dados de RCD	Não cumpre.
Transporte de resíduos (e-GAR)	Cumpre.
Inscrição e registo no SRIR	Cumpre.

4 – Ruído (atividade ruidosa temporária)

Localização em zona sujeita a licença especial de ruído	Não labora fora dos dias úteis ou horário diurno.
Emitida licença especial de ruído	N/A
Cumprimento da licença especial de ruído	N/A



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

5 – Irregularidades e infrações detetadas

Foram verificadas as seguintes infrações:

1. Incumprimento do dever de ter em obra um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestão seletiva dos resíduos de construção e demolição, em violação do disposto na alínea b) do artigo 52.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, constitui contraordenação ambiental grave prevista na alínea f) do n.º 2 do artigo 229.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, punível nos termos do n.º 3 do artigo 22.º da Lei n.º 50/2006 de 29 de agosto, na redação atual;
2. Incumprimento de manutenção e atualização, conjuntamente com o livro de obra, do registo dos resíduos de construção e demolição produzidos e do seu destino, o qual deve incluir os recibos de entrega a operador licenciado quando haja transferência de resíduos, em violação do disposto na alínea e) do artigo 52.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, constitui contraordenação ambiental leve prevista na alínea i) do n.º 1 do artigo 229.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, punível nos termos do n.º 2 do artigo 22.º da Lei n.º 50/2006 de 29 de agosto, na redação atual.

6 – Indicações e medidas adotadas

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☐ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☒ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: