



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2021-0082**

**BI-2021-0060**

## **1 – Dados gerais**

### **1.1 - Inspeção**

**Data:** 14/07/2021

**Hora:** 13h40

**Tipo:** Reinspeção (Irregularidades)

**Motivo da inspeção:** Seguimento

**Inspetor responsável:** Paulo M. Pires

**Outros inspetores da IRA:** Cláudia MFG. Rosa

#### **Descrição da inspeção:**

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho de 2021, que estabelece a orgânica da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, e teve como objetivo verificar o grau de cumprimento das medidas de regularização impostas na sequência da inspeção realizada em 16/05/2019 (BI-2019-0024).

A inspeção consistiu na consulta de documentação relacionada com a gestão de resíduos, designadamente e-GAR e mapas do SRIR, bem como na visita às instalações, tendo sido acompanhados pela técnica da empresa Clarisse Lima que prestou os esclarecimentos solicitados.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### **1.2 – Empresa/entidade inspecionada**

**Firma/nome:** Fábrica de Blocos Teodoro, Lda.

**NIPC/NIF:** 512092958

**Sede/morada:** Canaviais, s/n

**Código Postal:** 9580-306

**Freguesia:** São Pedro

**Concelho:** Vila do Porto

**Ilha:** Ilha de Santa Maria

### **1.3 – Estabelecimento/local inspecionado**

**Nome:** Fábrica de Blocos Teodoro, Lda - OGR

**Endereço:** Canaviais, s/n

**Código Postal:** 9580-306

**Freguesia:** São Pedro

**Concelho:** Vila do Porto

**Ilha:** Ilha de Santa Maria

**Atividade principal:** 42990 - Construção de outras obras de engenharia civil, n.e.

**Outras atividades:**



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Período de funcionamento:**

**Licenciamento da atividade:** 14/DRA/2017




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

## 2 – Situação observada

Na inspeção realizada ao estabelecimento em 16/05/2019 foram detetadas 4 irregularidades relacionadas com a atividade de operador de gestão de resíduos, tendo sido emitida a notificação para regularização de infrações SAI-N-2019-0021, de 19/06/2019.

Até 25/07/2019 o operador evidenciou a regularização das infrações correspondentes às alíneas a), b) e d) da notificação SAI-N-2019-0021, relacionadas, respetivamente, com a implementação de um plano de controlo de roedores, a constituição de uma garantia financeira que permitisse assumir a responsabilidade ambiental e a correção do preenchimento do mapa de registo do SRIR.

A presente inspeção tinha como objetivo verificar a regularização da infração mencionada na alínea c) da notificação SAI-N-2019-0021, relacionada com o incumprimento dos termos e condições constantes do título de operador de gestão de resíduos – Alvará n.º 14/DRA/2017 – designadamente:

- Inexistência de um painel informativo à entrada da instalação, conforme previsto na alínea a) da cláusula 4 do alvará;



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

- Inexistência de uma estrutura compartimentada composta por 5 células e 6 compartimentos, pavimentada e impermeabilizada, dotada de toldo amovível para cobertura dos resíduos e vala de drenagem com grelha metálica, conforme previsto na cláusula 3 do alvará;
- Inexistência de delimitação entre a área afeta à gestão de resíduos e as áreas das restantes atividades do estabelecimento bem como deficiente sinalização e identificação das áreas de gestão, por tipologia ou fluxo de resíduo, conforme previsto na cláusula 3 e nas alíneas c) e d) da cláusula 4 do alvará;
- Inexistência de uma sistema de pesagem para quantificar os resíduos admitidos;
- Deficiente aplicação do procedimento de controlo de resíduos, previsto na alínea f) da cláusula 4 do alvará (recepção de tipologias de resíduos não autorizadas pelo alvará).

Na visita às instalações verificou-se o seguinte:

**1) Painel informativo**

O operador afixou um painel na parede do edifício de escritório, a mais de 30 m do portão de acesso da via pública, contendo a designação da empresa e a identificação do alvará de operador de gestão de resíduos. Para além da deficiente visibilidade a partir do exterior, o painel não continha informação sobre os dias e horário de funcionamento nem os contactos telefónicos e eletrónicos dos responsáveis pela instalação.



Figura 2.1: Painel afixado na parede do edifício do escritório.

**2) Estrutura compartimentada**





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

Construiu uma zona pavimentada com 5 células, mas não estava dotada de toldo amovível nem de vala com grelha de drenagem.



Figura 2.2: Células visíveis atrás dos resíduos.



Figura 2.3: Veículos pesados armazenados numa das células.

### 3) Delimitação e identificação

Continuava a não existir qualquer delimitação entre as áreas de gestão de resíduos e as áreas afetas às restantes atividades do estabelecimento. No terreno existem diversos equipamentos, muitos deles inoperacionais, bem como alguns contentores que o operador alega serem alheios à atividade de gestão de resíduos. No entanto, no terreno não é possível distinguir onde acaba a área afeta ao armazenamento / estacionamento de equipamentos afetos à atividade geral da empresa e onde começa a área afeta à



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

operação de gestão de resíduos. Mesmo nas zonas claramente afetas à atividade de gestão de resíduos, como a zona compartimentada referida anteriormente e a zona de deposição de inertes, não existe qualquer identificação das tipologias de resíduos a que se destinam. Por outro lado, a maioria dos equipamentos ali existentes encontram-se de tal forma degradados, alguns mesmo parcialmente desmantelados, que faz supor que se trata de resíduos.



Figura 2.4: Equipamentos (ou resíduos?) alegadamente alheios à atividade de gestão de resíduos.





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.5: Resíduos existentes entre a zona compartimentada e a zona de deposição de inertes.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.6: Contentores com pneus usados e com partes de veículos pesados, incluindo um motor.

**4) Sistema de pesagem**

A instalação não possui báscula para quantificar os resíduos admitidos. O operador alegou que, quando necessário, recorre à báscula do Centro de Processamento de Resíduos de Santa Maria.

**5) Controlo de resíduos**

Continuavam a existir nas instalações do operador tipologias de resíduos não autorizadas pelo alvará, designadamente veículos ligeiros e partes resultantes do desmantelamento dos mesmos, veículos pesados parcialmente desmantelados e máquinas industriais.





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.7: Veículos ligeiros, pesados e máquinas industriais nas instalações.





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**



Figura 2.8: Veículos ligeiros e seus componentes.





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.9: Veículos pesados.



Figura 2.10: Máquinas industriais





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

### **3 – Irregularidades e infrações detetadas**

Foram verificadas as seguintes infrações:

- a) Incumprimento dos termos e condições do título de operador de gestão de resíduos, constantes do alvará 14/DRA/2017, e previstos no n.º 4 do artigo 91.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, o que constitui contraordenação grave nos termos da alínea ii) do n.º 2 do artigo 229.º do Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, punível com coima de €12 000 a €216 000, nos termos da alínea b), n.º 3, artigo 22.º da Lei n.º 50/2006, de 29 de agosto, na redação atual, designadamente:
  - a. Inexistência de um painel informativo bem visível à entrada da instalação, contendo a informação prevista na alínea a) da cláusula 4 do alvará;
  - b. Não concluiu a estrutura compartimentada prevista na cláusula 3 do alvará, estando em falta, designadamente um toldo amovível para cobertura dos resíduos e uma vala de drenagem com grelha metálica;
  - c. Inexistência de delimitação entre a área afeta à gestão de resíduos e as áreas das restantes atividades do estabelecimento bem como inexistência de sinalização e identificação das áreas de gestão, por tipologia ou fluxo de resíduo, conforme previsto na cláusula 3 e nas alíneas c) e d) da cláusula 4 do alvará;
  - d. Inexistência de um sistema de pesagem para quantificar e registar os resíduos admitidos, conforme previsto na alínea e) da cláusula 3 do alvará.
  - e. Deficiente aplicação do procedimento de controlo de resíduos, previsto na alínea f) da cláusula 4 do alvará, evidenciado pelo facto do operador ter recebido no estabelecimento uma quantidade significativa de resíduos para os quais não possui autorização (veículos em fim de vida, veículos pesados e máquinas industriais).

### **4 – Indicações e medidas adotadas**

**Indicações transmitidas:**

**Medidas adotadas:**



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☐ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☒ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: