



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2022-0061**  
**BI-2022-0061**

## 1 – Dados gerais

### 1.1 - Inspeção

**Data:** 16/05/2022      **Hora:** 13:30      **Tipo:** Ação Direta

**Motivo da inspeção:** Rotina

**Inspetor responsável:** João PRFB. Silva

**Outros inspetores da IRA:** António MR. Moutinho

#### Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho. A ação inspetiva foi agendada previamente, uma vez que foi efetuada conjuntamente com um representante da Açores DMO.

Fomos acompanhados no local pelo Sr. Francisco Xavier Cardoso Correia (Assistente operacional da CMAH). Fomos ainda acompanhados por um Vogal do Conselho de Administração da Estrutura de Sustentabilidade do Destino Turístico – Açores DMO, José Eduardo Ferreira Toste.

Posteriormente foi contactado o Eng.º André Fernandes Nogueira da Costa (Chefe de Divisão da Unidade de Águas e Manutenção de Vias da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo), para envio de documentos adicionais ao processo inspetivo.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### 1.2 – Empresa/entidade inspecionada

**Firma/nome:** Município de Angra do Heroísmo      **NIPC/NIF:** 512044040

**Sede/morada:** Praça Velha, S/N

**Código Postal:** 9701-857      **Freguesia:** Angra (Sé)

**Concelho:** Angra do Heroísmo      **Ilha:** Ilha Terceira

### 1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

**Nome:** Reservatório de Água dos Altares (RAA)

**Endereço:** Estrada Regional n.º 3-1

**Código Postal:** 9700      **Freguesia:** Altares

**Concelho:** Angra do Heroísmo      **Ilha:** Ilha Terceira



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Atividade principal:** 84113 - Administração Local

**Outras atividades:** 36001 – Captação e tratamento de água  
36002 – Distribuição de água

**Período de funcionamento:** ---

**Licenciamento da atividade:** Alvará n.º CA-SUB/2020/06



Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

## **2 – Situação observada**

### **2.1 – Antecedentes**

Não existem antecedentes relativamente ao estabelecimento inspecionado.

### **2.2 – Descrição da situação observada**

A inspeção ao reservatório de água dos Altares incidu sobre os seguintes aspetos:

- Licenciamento das captações de água que abastecem o reservatório;
- Gestão de produtos perigosos na instalação (neste caso concreto, o hipoclorito de sódio);
- Gestão de resíduos.

O reservatório é abastecido pelas captações de água para consumo humano das nascentes da “Chamuscada de dentro”, “Chamuscada de fora”, “Cafuga” e “Cerro”. Pontualmente pode haver um reforço do abastecimento a partir do concelho de Praia da Vitória.

As nascentes referidas supra estão todas integradas no alvará n.º CA-SUB/2020/06, com validade até 01/07/2030.

Em termos de produtos perigosos existentes na instalação, sendo um reservatório de água dotado de ponto de cloragem, existe um reservatório de 500 litros de hipoclorito de sódio (concentração de 13% a 16%).

A cloragem é efetuada de forma automática e o reservatório está ligado diretamente ao doseador, sendo reabastecido de tempos a tempos por uma empresa que tem um contrato de fornecimento do produto à CMAH, não havendo, portanto, armazenagem além da quantidade referida supra.

A ficha de dados de segurança do produto encontrava-se disponível no local.

Relativamente à gestão de resíduos, não há produção regular de resíduos no local, podendo haver alguma produção pontual em ações de manutenção de equipamentos, sendo removidos de imediato e enviados para destino final adequado.





**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**



Foto 1 – Reservatório de água dos Altares.



Foto 2 – Reservatório de cloro para cloração da água.



Foto 3 – Pormenor do interior do reservatório de água.



Foto 4 – Pormenor do interior do reservatório de água.

### 2.3 – Enquadramento legal

- A Lei n.º 58/2005 de 29 de dezembro, Lei da Água, estabelece que a captação de águas é uma utilização do domínio público sujeita a licença (alínea a) do n.º 1 do artigo 60.º).
- O Decreto Legislativo Regional n.º 29/2011/A, de 16 de novembro, estabelece o regime geral de prevenção e gestão de resíduos.
- Decreto-Lei n.º 293/2009, de 13 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH).



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

### **3 – Irregularidades e infrações detetadas**

Não foram detetadas irregularidades.

### **4 – Indicações e medidas adotadas**

**Medidas adotadas:**

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: