



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2022-0064
BI-2022-0067

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 19/05/2022 **Hora:** 10h35 **Tipo:** Reinspeção (Irregularidades)

Motivo da inspeção: Seguimento

Inspetor responsável: Paulo M. Pires

Outros inspetores da IRA: António MR. Moutinho

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho de 2021, que estabelece a orgânica da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, e teve como objetivo verificar o grau de cumprimento das medidas de regularização impostas na sequência da inspeção realizada em 12/11/2019 (BI-2019-0174).

No local foi contactado o proprietário da oficina que prestou os esclarecimentos solicitados e acompanhou a visita às instalações.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Gabriel Manuel Vieira da Silva & Filhos, Lda **NIPC/NIF:** 512041180

Sede/morada: Fonte do Mato, n.º 5

Código Postal: 9880-247 **Freguesia:** São Mateus

Concelho: Santa Cruz da Graciosa **Ilha:** Ilha da Graciosa

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Oficina - reparação auto

Endereço: Fonte do Mato, n.º 5

Código Postal: 9880-247 **Freguesia:** São Mateus

Concelho: Santa Cruz da Graciosa **Ilha:** Ilha da Graciosa

Atividade principal: 45200 - Manutenção e reparação de veículos automóveis

Outras atividades:

Período de funcionamento:



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Licenciamento da atividade:




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

2.1 - Antecedentes

Na inspeção realizada em 12/11/2019 verificou-se que existia na oficina uma máquina para manutenção de sistemas de ar condicionado de veículos equipados com gás R134a, não tendo sido evidenciado certificado de formação da pessoa responsável por realizar as intervenções nem um registo com as informações relativas à compra e venda de gases fluorados. Na sequência desta inspeção foi emitida a notificação SAI-N-2020-0003, de 09/01/2020, para regularização das infrações detetadas.

2.2 – Situação observada

Nesta inspeção a máquina continuava na oficina, mas o proprietário referiu que a mesma não tem sido usada e que não era sua intenção voltar a usá-la. O reservatório existente na máquina tinha cerca de 85 psi de gás R134a, que era, aproximadamente, a mesma quantidade que existia na inspeção de 2019.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Figura 2.1: Máquina de manutenção de ar condicionado em veículos.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Medidas adotadas:



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.

☒ Arquivamento do processo inspetivo.

☐ Notificação para regularização.

☐ Levantamento de auto de notícia.

☐ Outra: