



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2022-0158
BI-2022-0157

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 15/12/2022 **Hora:** 10h20 **Tipo:** Denúncia (DEN-2018-0113)

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: Luis MAS. Machado

Outros inspetores da IRA: Paulo M. Pires

Descrição da inspeção:

Inspeção de verificação da denúncia DEN-2018-0113.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Desconhecido **NIPC/NIF:**

Sede/morada: -

Código Postal: - **Freguesia:** -

Concelho: - **Ilha:** -

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Possível construção em DPH

Endereço: Rua Padre João Botelho de Couto (Porto do Porto Formoso)

Código Postal: 9625-429 **Freguesia:** Porto Formoso

Concelho: Ribeira Grande **Ilha:** Ilha de São Miguel

Atividade principal: -

Outras atividades: -

Período de funcionamento: -



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

BI-2022-0157



Figura 1 – Local identificado na denúncia DEN-2018-0113.

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

Foi elaborada pela IRA uma informação (INT-2019-0075) com a localização e o enquadramento da referida denúncia.

2.2 – Descrição da situação observada

Na deslocação ao local foi possível verificar que a situação alterou-se desde a imagem remetida pelo reclamante em 29/11/2018, tendo sido construído no local um parque de estacionamento público.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Figuras 2 a 4 – Parque de estacionamento construído no local indicado na denúncia.

2.3 – Outras informações obtidas

Consultado o *Google Earth*, foi possível verificar, através da análise de imagens de diferentes anos, que o referido parque de estacionamento foi construído em 2019.





REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Figuras 5 a 8 – Evolução cronológica do local. Imagens do *Google Earth* de 07.2018; 07.2019; 04.2021 e 06.2022, respetivamente. Última visualização em 15.12.2022.

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Medidas adotadas:

- ☐ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: