



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Relatório INSP-2023-0054**

**BI-2023-0056**

## 1 – Dados gerais

### 1.1 - Inspeção

**Data:** 17/05/2023

**Hora:** 15h30

**Tipo:** Ação Direta

**Motivo da inspeção:** Rotina

**Inspetor responsável:** Paulo M. Pires

**Outros inspetores da IRA:** António MR. Moutinho

#### Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho de 2021, que estabelece a orgânica da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

A inspeção foi realizada em resposta a um pedido de colaboração da Estrutura de Sustentabilidade do Destino Turístico – Açores DMO (Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas) no âmbito do processo de certificação da Região como destino turístico sustentável.

No local foi contactada Ana Cristina Câmara, Técnica Superior de Ambiente da Câmara Municipal de Vila do Porto, a qual prestou os esclarecimentos solicitados e acompanhou a visita às instalações.

*A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.*

### 1.2 – Empresa/entidade inspecionada

**Firma/nome:** Município de Vila do Porto

**NIPC/NIF:** 512063770

**Sede/morada:** Largo Nossa Senhora da Conceição

**Código Postal:** 9580-539

**Freguesia:** Vila do Porto

**Concelho:** Vila do Porto

**Ilha:** Ilha de Santa Maria

### 1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

**Nome:** Reservatório do Monteiro

**Endereço:** Lugar de Monteiro

**Código Postal:** 9580-000

**Freguesia:** São Pedro

**Concelho:** Vila do Porto

**Ilha:** Ilha de Santa Maria

**Atividade principal:** 36002 - Distribuição de água



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

**Outras atividades:** --

**Período de funcionamento:** --

**Licenciamento da atividade:** --




Figura 1.1: Localização do estabelecimento inspecionado.

## 2 – Situação observada

O estabelecimento é constituído por um reservatório de água para consumo humano, com duas células de 250 m<sup>3</sup> cada uma.

No interior do reservatório existe um posto de desinfecção e cloragem no qual é utilizada uma solução de hipoclorito de sódio a 13%, injetada na tubagem com uma bomba doseadora.

Não se encontrava disponível no local, informação sobre a perigosidade do hipoclorito de sódio, designadamente a ficha de dados de segurança.

Encontravam-se no local duas embalagens usadas de hipoclorito (com a respetiva rotulagem), mas que continham apenas água para preparação da solução.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---



Figura 2.1: Reservatório do Monteiro.



Figura 2.2: Desinfecção e cloragem.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**



Figura 2.3: Embalagens usadas de hipoclorito contendo água.

### 3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

### 4 – Indicações e medidas adotadas

#### Indicações transmitidas:

Foi recomendada a melhoria da informação relativa à utilização de substâncias perigosas, designadamente a colocação da ficha de dados de segurança do hipoclorito de sódio no estabelecimento e a alteração da rotulagem dos reservatórios de modo a ficar condizente com os produtos efetivamente armazenados.

#### Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.



**REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES**  
**SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS**  
**Inspeção Regional do Ambiente**

---

☐ Outra:

Ponta Delgada, 12 de junho de 2023