



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2023-0079

BI-2023-0073

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 12/07/2023

Hora: 13:30

Tipo: Ação Direta

Motivo da inspeção: Seguimento

Inspetor responsável: António MR. Moutinho

Outros inspetores da IRA: Elisabete R. Santos

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I do Decreto Regulamentar n.º 17/2021/A, de 8 de julho, para verificar o cumprimento da notificação SAI-N-2022-0054, de 17/05/2022.

No local foi contactado o Sr. José Almerindo Ramos Freitas, proprietário da instalação.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: José Almerindo Ramos Freitas

NIPC/NIF: 154157279

Sede/morada: Pico dos Loiros, nº 1

Código Postal: 9800-505

Freguesia: Velas

Concelho: Velas

Ilha: São Jorge

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Cascalheira do Pico dos Loiros

Endereço: Pico dos Loiros, nº 1

Código Postal: 9800-505

Freguesia: Velas

Concelho: Velas

Ilha: São Jorge

Atividade principal: 08121 - Extração de saibro, areia e pedra britada

Outras atividades: Armazenamento de inertes.

Período de funcionamento: Das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas.

Licenciamento da atividade: Licença de Exploração Industrial Estabelecimento tipo 3, de 25-02-2019.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente




Figura 1.1: Localização do local inspecionado.

2 – Situação observada

2.1 – Antecedentes

O operador de gestão de resíduos (OGR), solicitou à entidade licenciadora (DRAAC), em 03-03-2022 via email, a cessação do alvará de OGR n.º 1/DRA/2018, informando que iria desativar o Centro de Receção de Resíduos do Pico dos Louros.

Informou que iria proceder à recolha, limpeza e encaminhamento dos resíduos detidos na instalação para operadores licenciados, assim como proceder à remoção das estruturas existentes de apoio à gestão de resíduos.

Em 17-05-2022 o operador foi notificado, para informar até ao dia 30 de junho de 2022, relativamente ao processo da total cessação das operações de gestão de resíduos.

Em 30-06-2022 o operador por email, enviou fotos do terreno limpo de resíduos e solicitou uma inspeção à instalação para ser verificado a total remoção dos resíduos.

2.2 – Descrição da situação observada

Na deslocação à instalação verificou-se que a estrutura das baias, estava convertida em local de armazenamento de inertes produzidos na instalação. A britadeira já se encontra totalmente montada e em laboração, incluindo a báscula, e os diversos socacos da instalação, estão regularizados/nivelados e sem resíduos.

Verificou-se a presença de um contentor marítimo, cheio com metais e alguns metais depositados junto a um armazém. Segundo o Sr. José Almerindo, aqueles metais pertenciam ao Centro de Saúde, e estavam ali depositados por solicitação do responsável pelo centro de saúde, que não tinham onde armazenar e seriam encaminhados para OGR.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Fotos:



Foto 1 – Baías de armazenamento de resíduos, utilizadas para armazenamento de inertes.



Foto 2 – Inertes para britagem junto ao início da britadeira.



Foto 3 e foto 4 – Terreno regularizado com depósito de inertes e sem resíduos.



Foto 5 – Armazenamento de resíduos do centro de saúde das Velas.



Foto 6 – Contentor marítimo com resíduos de metal para encaminhamento.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente



Foto 7 – Armazenamento de resíduos para encaminhamento.



Foto 8 – Terreno sem resíduos após encaminhamento dos mesmos para OGR.

2.3 – Outras informações obtidas

O contentor marítimo, com os resíduos metálicos, foi encaminhado a 12-07-2023 para o OGR Recyclapico Centro de Reciclagem do Pico, Lda., tendo sido emitida a e-GAR AZ20230712750667 (código de verificação 357c57ba044b4f48; estado emitida) estando prevista a chegada à ilha do Pico em 19-07-2023.

Os restantes resíduos metálicos, foram encaminhados a 13-07-2023 para o Centro de Processamento de Resíduos de São Jorge, tendo sido emitida a e-GAR AZ20230713750784 (código de verificação 44154a104cc94e8f; estado concluída).

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

O Sr. José Almerindo Freitas foi informado, que o armazenamento de resíduos em local diferente do local de produção é uma operação de gestão de resíduos, que está sujeita a licenciamento.

Foi indicado ao Sr. José Almerindo que deveria encaminhar todos os resíduos, que estavam armazenados no terreno da Cascalheira, tendo sido prontamente encaminhados para OGR's licenciados.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Inspeção Regional do Ambiente

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☐ Outra: