



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

Relatório INSP-2024-0072
BI-2024-0077

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 24/05/2024 **Hora:** 14h30 **Tipo:** Ação Direta

Motivo da inspeção: Extraordinária

Inspetor responsável: Luis MAS. Machado

Outros inspetores da IRA: -

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho de 2021, que estabelece a orgânica da Secretaria Regional do Ambiente e Alterações Climáticas.

A inspeção foi realizada em resposta a um pedido de colaboração da Estrutura de Sustentabilidade do Destino Turístico – Açores DMO (Secretaria Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas) no âmbito do processo de certificação da Região como destino turístico sustentável.

No local foram contactados os representantes da autarquia, os quais prestaram os esclarecimentos solicitados e acompanharam a visita às instalações

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Empresa/entidade inspecionada

Firma/nome: Município da Horta **NIPC/NIF:** 512073821

Sede/morada: Paços do Concelho - Largo Duque de Ávila e Bolama

Código Postal: 9900-141 **Freguesia:** Horta (Matriz)

Concelho: Horta **Ilha:** Ilha do Faial

1.3 – Estabelecimento/local inspecionado

Nome: Reservatório do Paiol

Endereço: Rua do Paiol

Código Postal: 9900-146 **Freguesia:** Horta (Matriz)

Concelho: Horta **Ilha:** Ilha do Faial

Atividade principal: 36001 - Captação e tratamento de água

Outras atividades: 36002 – Distribuição de água



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

Licenciamento da atividade: CA-SUB/2022/06




Figura 1 - Localização do estabelecimento inspecionado.

2 – Situação observada

As instalações são constituídas por um reservatório de água para consumo humano, antecedido por uma célula de 150 m³, sendo a desinfecção efetuada à entrada da célula, na qual é utilizada uma solução de hipoclorito de sódio a 13%, injetada na tubagem.

Encontrava-se disponível no local, informação sobre a perigosidade do hipoclorito de sódio, designadamente a ficha de dados de segurança.

O recipiente contendo hipoclorito de sódio não se encontrava sobre/numa bacia de retenção.

O reservatório recebe água proveniente dos do Capitão, Areias e Campo, que se encontram devidamente licenciados (CA-SUB/2022/06), bem como das nascentes do Grupo Lopo (Castelhano, Alto Inverno e Alto do Chão), que se encontrava em fase de licenciamento. Distribui para a zona intermédia da cidade da Horta (freguesias da Conceição e Matriz).



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO AMBIENTE E AÇÃO CLIMÁTICA
Inspeção Regional do Ambiente

3 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades passíveis de procedimento contraordenacional.

4 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Colocar o recipiente contendo o hipoclorito de sódio em bacia de retenção.

Medidas adotadas:

- ☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.
- ☒ Arquivamento do processo inspetivo.
- ☐ Notificação para regularização.
- ☐ Levantamento de auto de notícia.
- ☒ Outra: Envio do relatório à DMO, para conhecimento.

Ponta Delgada, 24 de junho de 2024

O Inspetor Principal