Relatório INSP-2026-0114

BI-2026-0110

1 – Dados gerais

1.1 - Inspeção

Data: 05/08/2026 **Hora:** 14:00 **Tipo:** Ação Direta

Motivo da inspeção: Rotina

Inspetor responsável: João PRFB. Silva

Outros inspetores da IRA: ---

Descrição da inspeção:

A inspeção foi realizada ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 30.º do anexo I do Decreto Regulamentar Regional n.º 17/2021/A, de 8 de julho, na sequência de denúncia. A inspeção foi realizada sem aviso prévio.

No local fomos acompanhados pelo encarregado da obra (da empresa Trepa), uma vez que o diretor de obra não se encontrava presente.

Foi contactada a técnica de segurança da empresa Trepa (responsável também pelo acompanhamento ambiental), por telefone, e posteriormente foi solicitada a documentação necessária, tendo a mesma sido disponibilizada.

A inspeção consiste numa verificação aleatória, num determinado momento, do cumprimento dos requisitos de uma instalação em determinados aspetos da legislação ambiental. A falta de identificação de situações irregulares não significa que o operador esteja em plena conformidade com a toda legislação ambiental aplicável.

1.2 – Identificação da obra

Dono da obra: Município de Angra do Heroísmo **NIPC/NIF:** 512044040

Sede/morada: Praça Velha

Código Postal: 9701-857 **Concelho:** Angra do Heroísmo

Obra: Obra de reabilitação do Bairro do Lameirinho - Lote G

Local da obra: Bairro do Lameirinho

Localização: Lameirinho, Conceição, Angra do Heroísmo.

Início dos trabalhos: 15/07/2025 **Termo (ou prazo de execução):** 08/09/2026

Descrição sumária: Empreitada de reabilitação de 37 habitações sociais, sitas no bairro do Lameirinho – Lote G

Ent. executante: TREPA - Construção civil, Lda. **NIPC/NIF:** 510866123

Sede/morada: Lugar ao Arco, n.º 143

Código Postal: 9700-213 **Concelho:** Angra do Heroísmo

Alvará/tit. Reg.: 71020-PUB

2 – Empresas em obra

Empresa	Alvará / título de registo	Atividade no estaleiro
TREPA - Construção civil, Lda.	71020-PUB	---
ACOR ATLANTICO UNIP LDA	110165 - PUB	---
PINTA MARAVILHA DOS ACORES - UNIP LDA	81477 - PUB	---
SOCIDIAS - ESTRUTURAS E REVESTIMENTOS METALICOS, LDA	52102 - PUB	---
Adjilson Viegas Bexigas unipessoal Lda	---	---
JVSILVA, LDA	109738 - PUB	---

3 – Produção e gestão de resíduos

3.1 – Resíduos produzidos

Foi possível verificar a produção das seguintes tipologias de resíduos:

Tipologia		Observações
17.01.07	Misturas ou frações separadas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos não abrangidas em 17.01.06	
17.02.01	Madeira	
17.02.03	Plástico	
17.05.04	Solos e rochas não abrangidos em 17.05.03	
17.06.05*	Materiais de construção contendo amianto	
17.09.04	Mistura de resíduos de construção e demolição não abrangidos em 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03	

3.2 – Operações de gestão de resíduos

Relativamente à gestão dos resíduos produzidos verificou-se o seguinte:

Operação	Sim / Não	Descrição/Inconformidades
Reutilização de solos e rochas na obra de origem	Não	Não aplicável
Reutilização de solos e rochas noutra obra	Não	Não aplicável
Reutilização de solos e rochas na recuperação ambiental e paisagística de pedreiras	Não	---
Reutilização de solos e rochas na cobertura de aterros destinados a resíduos	Não	---
Reutilização de solos e rochas para alteração do relevo natural	Não	---
Utilização de RCD em obra	Não	---
Sistema de acondicionamento na obra	Sim	Tem um ecoponto instalado no limite norte da obra, com separação eficiente de resíduos de plástico, madeira metal e papel/cartão. Os resíduos são encaminhados periodicamente para OGR.
Triagem de RCD em obra	Sim	De um modo geral, a triagem é eficiente. Faltavam mais recipientes (de modo a reduzir distâncias e evitar espalhamento no chão de alguns resíduos, que se verificou, nomeadamente garrafas de água, embalagens de cigarros, outros recipientes de bebidas). Na zona de refeições dos trabalhadores faltavam recipientes para a separação dos resíduos.
Triagem de RCD em local afeto à obra	Não	---
Encaminhamento dos RCD (sem triagem) para operador licenciado	Sim	Diversos. Listagem de e-GAR anexa ao processo.
Encaminhamento de RCD após triagem para operador licenciado tendo em vista a sua valorização	Sim	Diversos. Listagem de e-GAR anexa ao processo.
Gestão de resíduos infestados por térmitas (DLR 22/2010/A)	Não	---
Gestão de resíduos contendo amianto (DLR 12/2009/A)	Sim	Os trabalhos de remoção de amianto (coberturas) foram efetuados por um subempreiteiro (André Toste & João Paulino, Lda.), com as devidas autorizações da Inspeção Regional do Trabalho e guias de transporte preenchidas (envio para OGR no continente).



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

3.3 – Documentação

Plano de prevenção e gestão de RCD	Dispõe de PPGRCD, encontrando-se em obra, no entanto, o encarregado não conseguiu disponibilizar o mesmo.
Registo de dados de RCD	Registo efetuado através das e-GAR, sendo mantida uma listagem (cada obra tem um código próprio, havendo distinção entre todas as origens).
Transporte de resíduos (e-GAR)	São preenchidas guias.
Inscrição e registo no SRIR	Sim.

4 – Ruído (atividade ruidosa temporária)

Localização em zona sujeita a licença especial de ruído	Não aplicável
Emitida licença especial de ruído	Não aplicável
Cumprimento da licença especial de ruído	Não aplicável

5 – Irregularidades e infrações detetadas

Não foram detetadas irregularidades.

6 – Indicações e medidas adotadas

Indicações transmitidas:

Deverão ser disponibilizados mais recipientes em diferentes frentes da obra, para evitar dispersão de resíduos pelos trabalhadores. Na zona de refeições deverá existir um ecoponto que promova a separação dos resíduos gerados na refeição.

Foi reforçado que toda a documentação relativa à gestão de resíduos e licenças devem estar em obra e acessíveis.

Medidas adotadas:

☒ Envio do relatório à entidade inspecionada, para conhecimento.

☒ Arquivamento do processo inspetivo.

☐ Notificação para regularização.

☐ Levantamento de auto de notícia.

☐ Outra:

Assinado por: **João Paulo Resendes Fernandes Bettencourt da Silva**
Num. de Identificação: 10864965
Data: 2026.08.13 13:29:14+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
Atributos certificados: **Inspetor Superior na Inspeção Regional do Ambiente**

CHAVE MÓVEL